

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Corbion B.V. te Arkelsedijk 46, Gorinchem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 19, 20 en 21 februari 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Corbion B.V. (verder te noemen Corbion). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 februari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Corbion?

Corbion is een bedrijf waarvan de activiteiten bestaan uit het onderzoek, testen en produceren van halffabricaten en producten op basis van melkzuur en/of andere (fermenteerbare) grondstoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

- De inspecteurs controleerden bij Corbion de volgende onderdelen:
- Terugkoppeling actiepunten Brzo-inspectie 2018
- Rondgang (maatregelen, alarmbeheer);
- Milieurisicoanalyse;
- De controle en analyse van het preventiebeleid;
- Ageing;
- Strategie/beleid
- Thermische vermoeiing
- Mechanische vermoeiing
- Passieve brandbescherming

Resultaten

- Wat was op orde?
- De terugkoppeling van de actiepunten van de Brzo-inspectie van 2018 is op orde.
- De controle en analyse van het preventiebeleid.
- De strategie/beleid, het voorkomen dat thermische of mechanische vermoeiing optreedt.
- De passieve brandbeveiliging.
- De genomen maatregelen die tijdens de rondgang zijn geïnspecteerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- De hoeveelheid alarmen is nu te hoog en de kleurcodering van de alarmen is nu niet duidelijk voor operators.
- De strategie om het aantal alarmen te verminderen lijkt in orde maar daarvan moet nog wel blijken of de gekozen maatregelen in de praktijk effectief zijn.
- Rondgang: het opstellen van een procedure voor het leegzuigen van tankputten/lekbakken.

- Milieurisicoanalyse: de MRA en modellering moeten aangepast worden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.