

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij BASF Nederland B.V., Locatie Heerenveen te Innovatielaan 1, Heerenveen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 30 en 31 maart 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf BASF Nederland B.V. Locatie Heerenveen (verder te noemen BASF). In verband met de coronamaatregelen heeft deze inspectie deels digitaal (30 maart) en deels fysiek (31 maart) plaatsgevonden. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 31 maart 2021 bekendgemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is BASF?

Bij BASF vindt de productie plaats van polymeren in vaste en vloeibare vorm, harsen, emulsies en oplossingen. Daarnaast worden er additieven (toevoegingen) voor de verf-, drukinkt- en kunststoffenindustrie geproduceerd. Het bedrijf valt onder de zogenoemde hogedrempelinrichtingen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij BASF de volgende onderdelen:

- De opvolging van bevindingen uit de voorgaande Brzo-inspectie.
- De wijze waarop BASF gevaren identificeert.
- Welke maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van onvoorziene lozingen op het riool en oppervlaktewater.

Resultaten

Wat was op orde?

- Er is opvolging gegeven aan de bevindingen uit de voorgaande Brzo-inspectie.
- BASF heeft vastgelegd en geborgd hoe de gevaren geïdentificeerd en de maatregelen geïmplementeerd worden.
- De blusvijver is toegevoegd als berging voor onvoorziene lozingen, waardoor de kans op afstroming naar het oppervlaktewater klein is.

Wat waren de verbeterpunten?

- De beschrijving van sommige gebruikte methodieken voor de uitvoering van de veiligheidsstudies kan verbeterd worden.
- De hiërarchie en omschrijving van de maatregelen in de procedures voor veiligheidsstudies komt niet overeen met die in het preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo).
- De afstroomroutes in de concept-milieurisicoanalyse (MRA) komen niet altijd overeen met de werkelijke situatie.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.