

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Diversey B.V. te Rembrandtlaan 414, Enschede

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 31 augustus en 1 september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Diversey B.V. (verder te noemen Diversey). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 1 september 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Diversey?

Diversey produceert reinigingsmiddelen, onderhoudsmiddelen en desinfectiemiddelen voor onder andere de gezondheidszorg, de horeca en het onderwijs.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden de volgende onderdelen:

- de opvolgingen van de bevindingen van de voorgaande inspectie;
- het proces van het tot stand komen van een werkvergunning;
- de kwaliteit van de uitgegeven werkvergunningen, en
- de kwaliteit van de uitgevoerde Management of changes van de wijzigingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- er is grotendeels opvolging gegeven aan de bevindingen van de vorige inspectie;
- er wordt volgens de uitgegeven werkvergunningen gewerkt;
- er wordt tijdig opvolging gegeven aan acties die voortkomen uit een wijziging, en
- bij het digitaliseren van het werkvergunningproces zijn de bij vorige inspecties geconstateerde verbeterpunten opgepakt.

Wat waren de verbeterpunten?

- de inwendige staat van sprinklerleidingen en sprinklers (laten) monitoren en een frequentie door een deskundige laten bepalen voor het onderzoeken daarvan;
- in het werkvergunningsformulier moet herleidbaar zijn of het gehele formulier is doorgenomen en of alle risico's zijn beoordeeld;
- bij de beoordeling van de pilot voor werkvergunningen zijn verbeterpunten naar voren gekomen die moeten worden opgepakt;
- de beoordeling van wijzigingen moet ten aanzien van de volledige beschouwing zorgvuldiger plaatsvinden., en;
- tijdens een wijzigingsproces en tijdens de goedkeuring van een tijdelijke wijziging moet kritischer gekeken worden naar de veiligheidsaspecten.
- de operators van het tankenpark moeten worden opgeleid en worden getoetst op hun kennis.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.