

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij J. Wildeman Storage & Logistics BV, locatie chemiepark Delfzijl te Oosterhorn 4b, Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 10 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio Groningen het bedrijf J. Wildeman Storage & Logistics BV, locatie chemiepark Delfzijl (verder te noemen JW-SL). In verband met maatregelen ten aanzien van het coronavirus heeft een korte visuele inspectie plaatsgevonden op de bedrijfslocatie met aansluitend een interview op afstand via videoconferentie. De resultaten zijn in kaart gebracht en na een voorlopige terugkoppeling op de dag van de inspectie op 9 juli 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is JW-SL?

De hoofdactiviteiten van JW-SL bestaan uit de opslag van verpakte (gevaarlijke)stoffen, het afvullen van drums en IBC's met (gevaarlijke)stoffen en het ompakken van (gevaarlijke)stoffen. Daarnaast vindt op- en overslag plaats van (tank)containers.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij JW-SL de volgende onderdelen:

- Opvolging van de bevindingen uit de inspectie in 2020.
- Controle op de dagelijkse bedrijfsvoering.
- Kwaliteit van door JW-SL uitgevoerde controlerondes.
- Locatie waar gevaarlijke stoffen opgeslagen worden.
- Orde en netheid van de locatie.
- Beoordeling van de risico's ten gevolge van aardbevingen.
- De effecten van zware ongevallen bij een buurbedrijf op JW-SL.

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging van de bevindingen en het ongedaan maken van de overtredingen van de inspectie 2020.
- De beoordeling en de maatregelen als gevolg van zware ongevallen bij een buurbedrijf.
- De beoordeling van de risico's ten gevolge van aardbevingen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Afwijkingen die tijdens de veiligheidscontrolerondes vastgesteld zijn, worden niet altijd overgenomen op de centrale actiepuntenlijst.
- De volgorde van acties in de werkinstructie "lossen van goederen" is onjuist.
- De KPI ten aanzien van veiligheidsrondes is kwantitatief maar onvoldoende kwalitatief.

- De registratie van het testen en het vastleggen van defecten van de rioolafsluiter.
- De op de ADR goederenlijst opgenomen stoffen met de vakindeling wijkt af van de indeling op de plattegrond en de daadwerkelijk aangetroffen vakindeling.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 2:

- Wijzigingen worden niet in alle gevallen herkend en erkend, waardoor deze onvoldoende op de consequenties worden beoordeeld.
- De buitenzijde van zeecontainers met daarin gevaarlijke stoffen zijn niet in alle gevallen voorzien van gevarenaanduiding.
- De door JW-SL zelf uitgevoerde controleronden zijn onvoldoende uitgebreid en de diepgang ontbreekt.

Daarnaast zijn 2 overtredingen van de omgevingsvergunning milieu geconstateerd:

- Bij JW-SL zijn veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd zonder omgevingsvergunning.
- Een tankcontainer met daarin een brandbare vloeistof was gestald op een locatie die op basis van de omgevingsvergunning niet is toegestaan.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.