

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Iperen B.V. te Smidsweg 24, Westmaas

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 9, 10 en 11 maart 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Van Iperen B.V. (verder te noemen Van Iperen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 maart 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. Van Iperen B.V. is verdeeld over 2 locaties. Eén in Westmaas en één in Oude-Tonghe.

### *Wat voor een bedrijf is Van Iperen?*

Van Iperen BV levert adviezen en producten voor de land- en tuinbouw en voedingsindustrie. De inrichting bestaat uit een afsluitbaar open terrein met een kantoorgebouw, diverse loodsen voor de opslag van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en tankputten met stationaire tanks voor de opslag van vloeibare kunstmeststoffen.

Als gevolg van een classificatiewijziging van de stof Salpeterzuur, is Van Iperen recent een hogedrempelinrichting geworden ten aanzien van rubriek H2.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Van Iperen de volgende onderdelen:

- Werkvergunningen;
- Onderhoud salpeter tanks;
- Opleidingen bedrijfshulporganisatie;
- QRA (Oude-Tonghe);
- Veiligheidscultuur;
- Verbeterpunten Brzo rapport 2020.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- QRA (Oude-Tonghe);
- Ordelijkheid en netheid van terreinen en loodsen;
- Verbeterpunten Brzo rapport 2020.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Van Iperen dient het leidingwerk van de salpeterzuurtanks ook uitwendig en inwendig te laten inspecteren bij groot onderhoud;
- Van Iperen dient ervoor zorg te dragen dat de beschadiging, welke is waargenomen, aantoonbaar de integriteit van de installaties niet beïnvloeden en te borgen dat dit op een juiste en navolgbare wijze wordt meegenomen in de uitvoering van de controleronden;
- Van Iperen dient er op toe te zien dat de procedure voor afhalen goederen en de PGS 15 wordt nageleefd;

- Van Iperen dient ervoor zorg te dragen dat de opleiding van de BHV'ers overeenkomt met hun TBV's (Taken/Bevoegdheden/Verantwoordelijkheden) en scenario's/omgeving waarin zij hun werk moeten kunnen doen. Gevaarlijke stoffen maken hier gezien de bedrijfsvoering van Van Iperen deel van uit. Laat dit ook deel uitmaken van de opleiding en functie-eisen;
- Van Iperen dient ervoor zorg te dragen dat de uitvoering van de controle op aanwezigheid van voldoende BHV'ers is vastgelegd in een procedure en wijs deze taak aan een functie toe.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Van Iperen heeft de procedure voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden aan of in de nabijheid van de installatie, de processen en de apparatuur onvolledig en onjuist toegepast. In de procedure PRO3.503 Rev. 4 Werkvergunning ontbreekt de instructie voor het juist invullen van de werkvergunningen. Daarnaast worden werkvergunningen verstrekt door niet bevoegd personeel en is er niet in alle gevallen een functiescheiding tussen aanvrager en verstrekker. De volgende gegevens ontbreken hierdoor op de werkvergunningen:

- Duidelijke beschrijving van de stappen waaruit de werkzaamheden bestaan;
- Duidelijke beschrijving van de plaats/ installatie waar de werkzaamheden plaatsvinden;
- Duidelijke beschrijving van de apparatuur/ gereedschappen die gebruikt gaan worden;
- Navolgbare en volledige beschrijving van de gevaren van de werkzaamheden, de installatie en de omgeving;
- Inzichtelijke en herleidbare relatie tussen de gevaren en de veiligheidsmaatregelen;
- Duidelijk aangeven wie verantwoordelijk is voor het schoon opleveren en veilig stellen van de installatie;
- Duidelijk aangeven wie heeft vastgesteld dat de uitvoerenden op de hoogte zijn van de gevaren van de werkzaamheden en van de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.