

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Cerexagri B.V. te Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rt

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 1 april 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Cerexagri B.V. (verder te noemen Cerexagri). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 1 april 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Cerexagri?*

Cerexagri was een bedrijf voor het produceren van gewasbeschermingsmiddelen en vloeibare formuleringen en Suspensie Concentraat ter bestrijding van insecten, onkruid en schimmels in de land- en tuinbouw. Echter zijn deze activiteiten vanaf de zomer 2020 afgebouwd en vanaf 31-12-2020 gestopt. Een deel van de installaties en gebouwen zijn op 31-12-2020 overgedragen aan Arkema, een bedrijf wat op dezelfde locatie is gevestigd.

Cerexagri is bezig met het ontmantelen en slopen van installaties en gebouwen. Volgens planning is dat 30-06-2021 afgerond.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Cerexagri de volgende onderdelen:

- Visuele inspectie
- VBS element iv Wijzigingen: traject bedrijfsbeëindiging

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Visuele inspectie  
Bij de inspectie bleek dat er geen bedrijfsactiviteiten meer plaats vinden. De beide fabrieken (GBM en LFP) zijn grotendeels ontmanteld. Alle opslagtanks zijn leeg en deels weg, dan wel overgedragen aan Arkema. Er vinden sloopwerkzaamheden plaats aan installaties.
- Wijzigingen (MOC's)  
Cerexagri heeft de wijzigingen in verband met de bedrijfsbeëindiging vastgelegd in diverse documenten. Deze beheert men samen met Arkema, waar ook frequent overleg mee is. Op tekeningen is aangegeven wat gereinigd en (deels) verwijderd is. Uit afgegeven Schoonverklaringen blijkt dat installaties en leidingen gereinigd zijn. Restpunten vanuit MOC's en sloop worden op een Restpuntenlijst vermeld.  
Uit de getoonde documentatie en de terreininspectie blijkt dat bij Cerexagri geen stoffen meer aanwezig zijn boven de drempelwaardes van het Brzo 2015 en de Richtlijn.

*Wat waren de verbeterpunten?*

- Zorg dat er geen personen in de X-42 (GBM fabriek) kunnen komen, zolang de vluchtdeuren afgesloten zijn en de vluchtwegaanduiding verwijst naar deze afgesloten deuren.
- Zorg ervoor dat het putdeksel nabij X-42 de put goed afdekt of borg dat de put afgeschermd is voor werknemers.
- Zorg dat duidelijk zichtbaar is dat opslagtanks geen gevaarlijke stoffen meer bevatten.
- Zorg dat bij opslagtanks geopende mangaten gemarkeerd worden zodat personen gewaarschuwd worden deze ruimte niet te betreden in verband met een gevaar op verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie.
- Verwijder gevaarsaanduidingen die niet meer van toepassing zijn.

*Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.