

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Neste Netherlands B.V. te Antarticaweg 185, Maasvlakte-RT

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 3, 10 en 11 februari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Neste Netherlands B.V. (verder te noemen Neste). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 februari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Neste?*

Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van biobrandstoffen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Neste de volgende onderdelen:

- De actiepunten van de Brzo-inspectie uit 2020;
- Orde en netheid op het terrein (maatregelen algemeen);
- Inspectie elektrisch materieel in explosiegevaarlijke gebieden ( Atex zones);
- Bedrijfsbrandweeraanwijzing en bedrijfsbrandweerscenario;
- Werkvergunningen;
- Inspectie Milieurisicoanalyse (MRA), proteus en drijflogen;
- Het onderkennen van voorzienbare noodsituaties en de uitwerking hiervan in het noodplan.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Orde en netheid op het terrein;
- De gecontroleerde werkvergunningen bevatten de nodige informatie voor de veilige uitvoering van 'koud werk' onderhoudswerkzaamheden en de uitvoerders hebben de voorgeschreven maatregelen genomen;
- Er opvolging gegeven aan de gevraagde acties van Brzo-inspectie van 2020.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De opvolgingstermijn van "low" risico afwijkingen in de Atex inspectierapporten moet Neste in de procedures op elkaar afstemmen;
- De omliggende niet-Brzo bedrijven moeten over mogelijke domino-effecten worden geïnformeerd;
- De invoer van Proteus wijkt af van de werkelijke situatie en moet daarom worden aangepast.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een

zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde zes overtredingen in categorie 3:

- De procedure en uitvoering van de inspectie van elektrische installaties gelegen in Atex-gevaarzones is onvoldoende in overeenstemming met de stand der wetenschap en professionele dienstverlening.
- De behoefte aan opleiding van het personeel is onvoldoende onderkend en de opleiding en toetsing is onvoldoende georganiseerd met betrekking tot de norm van inspectie en onderhoud van elektrische installaties in een explosiegevaarlijk gebied.
- Er is geen wijzigingsprocedure toegepast voor de ingebruikname van een nieuwe apparatuur.
- Er is geen procedure voor het onderkennen van voorzienbare noodsituaties en deze noodsituaties onvoldoende uitgewerkt in het bedrijfsnoodplan en beproeft.
- Er zijn geen afkeurcriteria opgesteld voor het schuimvormend middel en de werking van het schuimvormend middel van de bladdertank voor de bionaftatank kan niet worden gegarandeerd.
- De procedure en bijbehorende documenten voor de werking van de blusinstallaties zijn niet eenduidig beschreven. De beschrijving van het bedrijfsbrandweerrapport is niet juist.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.