

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Standic B.V. te Wieldrechtseweg 50, Dordrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4, 11 en 15 april 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Standic B.V. (verder te noemen Standic). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Standic?

Het bedrijf heeft op het terrein diverse opslagtanks voor gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen staan. Middels tankschepen, spoorwagons en tankwagens worden vloeistoffen naar en vanuit de tanks beladen. Ook vindt er op kleine schaal het afvullen van vaten plaats.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Standic de volgende onderdelen:

- Actie en verbeteringen naar aanleiding van de vorige inspectie;
- Veiligheidscultuur;
- Inzicht in veroudering (ageing) van installaties:
 - Thermische en mechanische vermoeiing;
 - Preventieve brandbestrijdingsmiddelen;
- Onderhoud en inspectie:
 - Beleid;
 - Uitvoering;
- De manier waarop het bedrijf omgaat met wijzigingen;
- De milieurisico analyse (MRA)

Resultaten

Wat was op orde?

- Alle acties naar aanleiding van de vorige inspectie zijn op een goede manier afgehandeld;
- De manier waarop het bedrijf de veiligheidscultuur verbetert;
- Thermische en mechanische vermoeiing zijn geen voorkomende oorzaak van veroudering van de installaties;
- Standic heeft voldoende gedocumenteerd welke installaties en apparatuur veiligheid kritisch zijn;
- Het bedrijf beschikt over gelijkwaardige alternatieven voor passieve brandbestrijdingsmiddelen;
- Het beleid met betrekking tot preventief en correctief onderhoud;
- De voorbereiding, uitvoering en evaluatie van wijzigingen aan apparatuur en installaties.

Wat waren de verbeterpunten?

- De controle op veilige uitvoering van werkzaamheden;
- Het inzicht in de werkorders voor met name veiligheidskritische componenten, waarvan de termijn voor uitvoering overschreden wordt;
- De procedurele vastlegging van welke maatregelen genomen moeten worden bij buitengebruikstelling van veiligheidskritische- en milieukritische apparatuur;
- Het vastleggen van afsluiters van opvangvoorzieningen als veiligheidskritische componenten in het onderhoudssysteem;
- Het vastleggen dat olie afscheiders periodiek worden getest en onderhouden;
- Het vastleggen van overwegingen met betrekking tot wijzigingen;
- De borging van tijdige actie bij het vrijkomen van drijfvaagvormende stoffen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

Standic heeft het testen van veiligheidskritische voorzieningen onvoldoende uitgevoerd en geborgd.

De werking van de brandmeldinstallatie is niet periodiek getest.

De capaciteit van het bluswaternet is niet gecontroleerd bij de hydranten en monitoren.

De noodstoppen in de tankputten en bij de laad- en losplaatsen zijn niet jaarlijks getest.

Standic heeft tijdens de inspectie het testen van de noodstoppen alsnog uitgevoerd en hiervoor een procedure en werkinstructie vastgesteld.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

De MRA van Standic is niet volledig en actueel.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.