

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Air Liquide Technische Gassen B.V. te Herbert H. Dowweg 7, Hoek

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8 en 9 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Air Liquide Technische Gassen B.V. (verder te noemen Air Liquide). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Air Liquide?

Air Liquide in Hoek is een bedrijf met een luchtscheidingsinstallatie voor de productie van zuurstof, stikstof en argon. Deze producten worden opgeslagen in drukopslagtanks.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan is de Brzo-inspectie aangepast uitgevoerd.

Op 8 juni 2021 zijn de interviews uitgevoerd door middel van videobellen, alleen op 9 juni 2021 is de inspectie ter plaatse uitgevoerd.

Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Air Liquide Technische Gassen B.V. toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen.
- De visuele inspectie is bij het bedrijf ter plaatse uitgevoerd.
- De terugkoppeling (close out) heeft via videobellen plaats gevonden.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Air Liquide de volgende onderdelen:

- Opvolging van actiepunten van de vorige Brzo inspectie
- Inventarisatie domino effecten bij en door buurbedrijven
- Procedure veiligwerkvergunningen
- Procedure Taak risico analyse
- Veilige uitvoering van de (hoog risico) werkzaamheden
- Voorzienbare noodsituaties
- Noodplan
- Stoffenlijst

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging van actiepunten van de vorige Brzo inspectie
- Inventarisatie domino effecten bij en door buurbedrijven
- Communicatie over domino effecten met buurbedrijven
- Op hoofdlijnen de voorzienbare noodsituaties beschreven in het noodplan

Wat waren de verbeterpunten?

- Uitkomsten domino effecten opnemen in het Preventie beleid voor zware ongevallen
- Voorafgaand aan productie werkzaamheden dient geborgd te worden dat de persoonlijke gas(zuurstof)meters worden gecontroleerd op een juiste werking
- Op de werkvergunning de uit te voeren werkzaamheden volledig en concreet beschrijven
- Gegevens in het noodplan en in de stoffenlijst updaten
- Invulling van de oefening van de noodorganisatie verbeteren
- Aanduiding van de windrichting, van belang voor een adequate handswijze bij noodsituaties, verbeteren

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 3 (werkvergunningen, VBS element iii): Een aantal onderwerpen zijn niet of onvoldoende beschreven in de schriftelijke procedure/werkinstructie voor werkvergunningen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde herstelt termijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.