



Naam	: Vynova Beek B.V. gelegen op de site Chemelot
Plaats	: Sittard-Geleen
Inspectiedagen	: 6 en 18 februari 2020
Close out	: 4 maart 2020
Definitief rapport	: 11 maart 2020

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vynova Beek B.V. gelegen op de site Chemelot te Sittard-Geleen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 6 en 18 februari 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf CHEMELOT Vynova Beek B.V. (verder te noemen Vynova). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 maart 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vynova?

Op de Site Chemelot te Geleen wordt de PVC fabriek geëxploiteerd door VYNOVA Beek B.V. In deze fabriek wordt PVC geproduceerd. PVC is een zeer duurzame kunststof die in verschillende industriële sectoren wordt toegepast, o.a. verpakking, buizen, hulpstukken, de auto-industrie, de bouw (o.a. raam- en deurprofielen), de gezondheidszorg en de land- en tuinbouw.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vynova de volgende onderdelen:

- VBS element i: de organisatie en het personeel;
- VBS element ii: de identificatie en de beoordeling van de gevaren van zware ongevallen (veiligheidsstudies);
- drukapparatuur die voorheen onder de zorgplicht viel;
- de uitgangspunten van de uitgevoerde QRA;
- explosieve atmosferen, het explosieveiligheidsdocument;
- een maatregelgerichte inspectie aan de hand van scenario BDT-15.

Resultaten

Wat was op orde?

VBS i - de organisatie en het personeel:

- De uitwerking van het beleid;
- De TBV's in de functieomschrijvingen;
- De manier van communicatie;
- De wijze waarop opleidingen worden bijgehouden en aangestuurd;
- Het programma EMMA voor het beheersen van opleidingen en trainingen.

VBS ii - de identificatie en beoordeling van gevaren van zware ongevallen:

- De gebruikte documenten zijn geschikte documenten voor de uitvoering van dit VBS element;

Ageïng Drukapparatuur voorheen zorgplicht:

- De inventarisatie en herclassificatie van drukapparatuur obv Wbda 2016 (zorgplichtapparatuur).

Risico's voor externe veiligheid (QRA):

- De gecontroleerde uitgangspunten zijn juist en in overeenstemming met de werkelijkheid.

ATEX / Explosieveiligheidsdocument:

- De volledigheid van het explosieveiligheidsdocument;
- De opleidingen inclusief borging van ATEX opleidingen.

Scenario inspectie:

- Het scenario is reëel en juist;
- Het risico van dit scenario is voldoende geminimaliseerd;
- De maatregelen zijn aanwezig;
- De maatregelen zijn effectief.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het Preventiebeleid met betrekking tot VBS i: de organisatie het personeel;
- Er is geen procedure die beschrijft op welke wijze de gevaren worden geïdentificeerd en beoordeeld;
- Er zijn losse documenten die onvoldoende geborgd zijn in het veiligheidsmanagementsysteem van Vynova;
- Hoewel de werkwijze aantoonbaar is kan het invullen van de documenten vollediger;
- De actualiteit van het explosieveiligheidsdocument.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Er is geen adequate procedure voor het identificeren van gevaren en beoordelen risico's;
- De gestelde termijn voor de review van de (cyclische) storingsanalyse is niet gehaald.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.