

# Inspectierapport

Besluit risico's zware ongevallen 2015



Naam: CHEMELOT Fibrant B.V.

Plaats: Geleen

Inspectiedag(en): 18 en 20 november 2020

Close out: 10 december 2020

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CHEMELOT Fibrant B.V. Urmonderbaan 20, Geleen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 18 en 20 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf CHEMELOT Fibrant B.V. (verder te noemen Fibrant). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 december 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

In verband met de verscherpte maatregelen van de overheid in relatie met de COVID-19 uitbraak is, in afwijking van de reguliere NIM methodiek, de volgende werkwijze in de praktijk gebracht:

- De eerste inspectiedag (18 november 2020) is een fysieke inspectie ter plaatse van 4 uur uitgevoerd;
- De tweede inspectiedag (20 november 2020) is gebruikt om vragen te stellen via teleconferencing;
- Tijdens de teleconferencing close-out (10 december 2020) zijn de conclusies gedeeld met het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Chemelot Fibrant B.V.?*

Fibrant bestaat uit een 7-tal fabrieken waarin producten gemaakt worden zoals caprolactam en cyclohexanon die o.a. worden ingezet voor de productie van nylon.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Fibrant de volgende onderdelen:

- Heeft het bedrijf voldoende opvolging gegeven aan de actiepunten vanuit de vorige inspectie? (Plan, Doe, Controleer, Acteer cyclus);
- Heeft het bedrijf de aanwezige gevaren op een systematische manier geïnventariseerd?;
- Heeft het bedrijf goed gekeken welke maatregelen nodig zijn om die gevaren te beheersen?;
- Zijn de noodzakelijke maatregelen aanwezig en worden ze getest en onderhouden?;
- Heeft het bedrijf goed opgeschreven op welke manier er veilig gewerkt moet worden?

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Fibrant heeft geschikte actuele procedures om de werkzaamheden in de fabrieken veilig te kunnen uitvoeren;
- De documenten en procedures beschrijven goed de werkwijze en zijn volledig;
- De procedure voor het opstellen van werkinstructies wordt gevolgd;
- Het onderhoud aan kritische veiligheidsmaatregelen wordt tijdig uitgevoerd;
- De onderhoudsstrategie wordt aangepast bij aanpassing van de installatie;
- Systematische veiligheidsstudies (VBS ii), worden periodiek, maar soms met langere tussenperiodes dan 5 jaar uitgevoerd op basis van onderbouwd beleid. De maatregelen zijn in de fabriek aanwezig en worden onderhouden. Bij een geïnspecteerde wijziging is voldoende aandacht gegeven aan de veiligheidsaspecten.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De Veiligheids- of gezondheidssignalering (gevaarspictogrammen en naam van de gevaarlijke stof) van de installatieonderdelen met gevaarlijke stoffen zijn soms slecht leesbaar of ontbreken in een aantal gevallen;
- Nieuwe inzichten of veranderingen in de veiligheidsstudie worden niet steeds ook administratief aangepast;
- De herhaling van de veiligheidsstudies wordt niet steeds op tijd gedaan, ook niet binnen het eigen beleid van "verruimde" herhalingstermijnen.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.