

# Inspectierapport

Besluit risico's zware ongevallen 2015



**Naam:** Everris International b.v.  
**Plaats:** Heerlen  
**Inspectiedagen:** 19 en 21 oktober  
**Close-out:** 12 november 2021  
**Datum definitief rapport:** 6 december 2021

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Everris International b.v. te Nijverheidsweg 1 -5, Heerlen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 19 en 21 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Everris International b.v. (verder te noemen Everris). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Everris?*

Everris is een inrichting voor het vervaardigen, verpakken, opslaan en distribueren van langzaam en/of gecontroleerd vrijkomende meststoffen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Everris de volgende onderdelen:

- De opvolging van de actiepunten van de in 2020 uitgevoerde inspectie;
- Explosieveiligheid (ATEX);
- Het bedrijfsnoodplan;
- De stoffenlijst voor de hulpverleningsdiensten;
- De milieurisicoanalyse (MRA);
- Scenario's: de wijze waarop enkele scenario's zijn beschreven en de implementatie van maatregelen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De opvolging van de actiepunten uit de vorige Brzo inspectie;
- De inhoud van het noodplan. Hierin zijn alle relevante onderwerpen beschreven;
- Het noodplan is bereikbaar voor alle medewerkers;
- Opleiding en oefening van de noodorganisatie vindt plaats zoals beschreven;
- Geïdentificeerde maatregelen zijn aanwezig, geïmplementeerd en geborgd in het VBS;
- In de MRA worden alle onderdelen beschreven die nodig zijn om de MRA te kunnen beoordelen.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De wijze waarop (bij wijzigingen) nieuwe noodsituaties worden geïdentificeerd kan worden verbeterd;
- De informatievoorziening over veiligheidsregels aan bezoekers en dan met name de communicatie hierover vindt onvoldoende actief plaats.;
- De in het PBZO-document en de in het installatiescenario's in het VR genoemde weergaven van de risico-criteria bij het beoordelen van de risico's en de samenhang tussen deze risico's en de gekozen maatregelen komen niet met elkaar overeen;
- De modellering in Proteus met betrekking tot de verlading van Resin en Dryer is niet geheel juist.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- De beschikbare stoffenlijst bevat ten tijde van de inspectie niet het UN-nummer van de aanwezige stoffen en het gevaarsidentificatienummer. De stoffenlijst was niet direct beschikbaar voor de hulpverleningsdiensten van de overheid. Dit is door het bedrijf inmiddels hersteld.
- Het gebruik van geschikte mobiele apparatuur bij tijdelijke werkzaamheden in ATEX zones is onvoldoende geborgd.

### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.