

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Agro Buren B.V. te De Geer 12, Tiel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 24 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Agro Buren B.V. (verder te noemen Agro Buren). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Agro Buren?

Agro Buren verhandelt diverse agrarische producten en slaat gewasbeschermingsmiddelen en aanverwante producten zoals kunstmest op.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Agro Buren de volgende onderdelen:

- de opvolging van de bevindingen en de afhandeling van de overtredingen naar aanleiding van de Brzo-inspectie van 2019;
- de identificatie en beoordeling van gevaren van zware ongevallen;
- het verstrekken van werkvergunningen en
- het omgaan met wijzigingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- diverse acties zijn ondernomen naar aanleiding van de Brzo-inspectie van 2019, waarmee de overtredingen zijn opgeheven;
- de locatie, inclusief de opslag ziet er netjes en verzorgd uit;
- Agro Buren heeft een passende, actuele veiligheidsstudie;
- werkvergunningen worden verstrekt juist toegepast.

Wat waren de verbeterpunten?

- aandacht voor constructieve veiligheid is wenselijk in verband met de vochtdoorslag van een aantal buitenmuren;
- er moet aandacht besteed worden aan de opslag van al dan niet gereinigde lege emballage en opslag van pallets;
- de procedure voor het omgaan met wijzigingen (MoC) wordt niet gebruikt, waardoor onvoldoende beoordeeld kan worden of Agro Buren wijzigingen voldoende onderkent en/of herkent;
- waardoor Agro Buren de werking van de MoC-procedure zelf niet kan beoordelen en;
- waardoor in het algemeen niet vastgesteld kan worden of de procedure geschikt is in gebruik.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.