

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Recticel Nederland bv te Spoorstraat 69, Kesteren

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 11 en 26 februari 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Recticel Nederland bv (verder te noemen Recticel). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 februari 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Recticel?*

Recticel is een bedrijf dat met behulp van gevaarlijke stoffen kunststofschuim maakt. Dit kunststofschuim wordt onder andere toegepast in matrassen en meubels. Door de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en gevaareigenschappen van deze stoffen is Recticel een Brzo-bedrijf.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Recticel de volgende onderdelen:

- de wijze waarop opvolging is gegeven aan actiepunten uit de vorige Brzo-inspecties;
- een initiële inspectie van het veiligheidsbeheerssysteem.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- er is voldoende opvolging gegeven aan de actiepunten uit de vorige Brzo-inspectie;
- er zijn procedures beschreven waarmee invulling wordt gegeven aan elk VBS-element.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Recticel kan het preventiebeleid (PBZO) nog beter omschrijven door een aantal reeds aanwezige beleidsuitgangspunten hierin op te nemen;
- binnen de documentstructuur van het VBS dient Recticel eenduidige terminologieën te hanteren;
- VBS-i: de procedure kan verbeterd worden door de preventieve en repressieve veiligheidsorganisatie specifiek te beschrijven;
- VBS-ii: in de procedure voor de systematische identificatie van de gevaren van zware ongevallen moeten ook de abnormale werking en omstandigheden worden beschouwd;
- VBS-iii: in de procedure en instructies voor de veilige werking van installaties, processen en apparatuur verbeteren door deze ook te laten voldoen aan de stand der (veiligheids)techniek;
- VBS-iv: de procedures en werkinstructies dienen aan te sluiten op de werkwijze in de praktijk;
- VBS-v: regievoeren op inrichting nieuwe bedrijfsnoodorganisatie en het opleidingsplan hierop afstemmen;
- VBS-vi: de procedures moeten worden afgestemd op de gebezigde werkwijze en de nieuw gekozen veiligheidsdoelstellingen.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving of verbeterpunten op de geïnspecteerde onderwerpen.