

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Technoplating Nijkerk B.V. te Gildenstraat 10, Nijkerk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 19 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Technoplating Nijkerk B.V. (verder te noemen TPN). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is TPN?

Technoplating is een bedrijf waar metalen onderdelen elektrolytisch worden verchroomd en vernikkeld, geslepen en gepolijst.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij TPN de volgende onderdelen:

- opvolging van de bevindingen uit de vorige Brzo-inspectie;
- good housekeeping;
- de toezicht op de prestaties, en
- de controle en de analyse.

Resultaten

Wat was op orde?

- De bevindingen van de vorige Brzo-inspectie zijn in voldoende mate opgevolgd;
- over het jaar 2020 is een directiebeoordeling uitgevoerd, en
- er zijn interne audits uitgevoerd in 2021.

Wat waren de verbeterpunten?

- De orde en netheid binnen het bedrijf verdient aandacht;
- bij de uitvoering van het onderzoek naar (zware) ongevallen wordt een conclusie getrokken, maar worden de stappen volgens de onderzoeksysteem (5xWhy) niet vastgelegd, en
- het melden van ongewone voorvallen staat niet beschreven in de procedure.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 brzo-overtredingen in categorie 3 en 1 wabo-overtreding in categorie 3:

- de beoordeling van de doelstellingen van het Pbzo en het VBS is niet beschreven, wordt niet uitgevoerd en niet gecorrigeerd;
- de interne audits worden niet met voldoende kwaliteit en diepgang door niet opgeleide auditors uitgevoerd;
- de wijze waarop de directiebeoordeling tot stand komt en de maatregelen uit de directiebeoordeling worden bewaakt, is niet beschreven;
- het melden van ongewone voorvallen wordt in de praktijk niet gedaan.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.