



SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

GBV-WECO Vuurwerk B.V.

Bobinestraat 12
3903 KG Veenendaal

Inspectiedagen: 10-12-2025

Samenvatting

Informatie over wetgeving, welke toezichthoudende overheidsorganisaties samenwerken tijdens het toezicht bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op seveso-plus.nl

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of de Seveso-inrichting aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland zijn de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen uitgewerkt in § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 10-12-2025 bij de Seveso-inrichting GBV-WECO Vuurwerk B.V. (verder te noemen GBV-WECO) in Veenendaal.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Nederlandse Arbeidsinspectie en Veiligheidsregio Utrecht.

Wat voor een Seveso-inrichting is GBV-WECO?

De activiteiten van GBV-WECO bestaan uit het importeren, het opslaan en het op de Nederlandse markt brengen van uitsluitend consumentenvuurwerk (leveren aan vuurwerkhandel). GBV-WECO heeft geen directe verkoop van consumentenvuurwerk aan particulieren. GBV-WECO in Veenendaal heeft twaalf vuurwerkbewaarplaatsen. In deze kluizen kan maximaal 405,5 ton consumentenvuurwerk in de klassen 1.4 S en 1.4 G worden opgeslagen. Het bedrijf valt hierdoor wettelijk onder artikel 4.2, lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Seveso-inrichting). Omdat de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen de laagste drempelwaarde van de Seveso-richtlijn overschrijdt, is GVB-WECO een zogeheten lagedrempelinrichting. Dit betekent dat het onder de lichte categorie Seveso-inrichtingen valt.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij GBV-WECO de volgende onderwerpen:

Repressieve voorzieningen - Brandblusinstallatie
Magazijnen - Vuurwerkopslag

Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Repressieve voorzieningen - Brandblusinstallatie

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en één overtreding categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Magazijnen - Vuurwerkopslag

Er is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.