

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nederlandse Gasunie TOI Ravenstein-Ravenstein, Ganzenweg 10 te Ravenstein, en TOI Ravenstein-Alphen, Dijksbaantje 1 te Alphen (nb).

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 28 mei 2019 en 6 juni 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Ravenstein en TOI Ravenstein-Alphen.

De resultaten zijn in kaart gebracht en aan het einde van beide inspectiedagen bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Gasunie locatie Ravenstein en Alphen?

Gasunie locatie Ravenstein en Alphen zijn compressorstations, die nodig zijn om de gasdruk in het landelijke hoofdgasnet op peil te houden.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Gasunie locatie Ravenstein (op 28 mei 2019) en locatie Alphen (op 6 juni 2019) de volgende onderdelen:

- De mate van uitvoering van de actiepunten uit de inspectie van 2018;
- De implementatie van het thema ageing met de onderwerpen drukapparatuur voorheen zorgplicht, het faalmechanisme vermoeiing en passieve brandbestrijding;
- De wijze, waarop wordt gehandeld bij technische- en organisatorische wijzigingen.

Deze inspectie is een vervolg op een systeeminspectie op het hoofdkantoor van N.V. Nederlandse Gasunie in Groningen die op 13 en 14 maart 2019 heeft plaatsgevonden. Tijdens de locatiebezoeken in Ravenstein en Alphen zijn vooral de maatregelen en implementatie van de op het hoofdkantoor aanwezige procedures en werkinstructies beoordeeld.

Resultaten

Wat was op orde?

- Alle actiepunten waren uitgevoerd;
- De op de locatie Ravenstein aanwezige pulsatiedempers worden conform de daarvoor bestemde werkinstructie gekeurd en onderhouden;
- Door Gasunie worden ter voorkoming van vermoeiing trillingsmetingen uitgevoerd, zodat dit degradatiemechanisme tijdig wordt signaleerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Van de olie/gasafscheider (locatie Ravenstein) die voorheen onder zorgplicht viel moet de Gasunie data achterhalen om een statusdocument op te kunnen stellen;
- Gasunie moet er zorg voor dragen dat tijdens veiligheidsrondes de gecontroleerde onderwerpen voldoende bekeken worden;
- Gasunie moet aantonen dat de aangebrachte brandwerendheid van muurdoorvoeringen de gewenste brandwerendheid heeft;
- Gasunie moet, in het kader van de vrijwillige vertrekregeling, de maatregelen om de werkzaamheden binnen het cluster Ravenstein op een veilige en verantwoorde manier uit te kunnen voeren verder uitwerken en tijdig implementeren.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 2:

- *De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (VBS element iv)*
De wijzigingen worden niet volgens de procedure doorlopen. Hierdoor is onvoldoende geborgd dat op een juiste wijze door de verantwoordelijken de risico's zijn beoordeeld en passende maatregelen zijn genomen.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 3:

- *Ageing: Drukapparatuur voorheen zorgplicht:*
Een volledige inventarisatie en beoordeling van de aanwezige drukapparatuur volgens de nieuwe wetgeving (Warenwetbesluit drukapparatuur (Wbda) 2016) is niet uitgevoerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Deze overtredingen zijn op meerdere locaties van de Gasunie geconstateerd. De handhaving zal daarom centraal worden opgepakt.

Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat deze tijdig worden uitgevoerd.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.