

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Fokker Aerostructures B.V. te Industrieweg 4, Papendrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 23 december 2020 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Fokker Aerostructures B.V. (verder te noemen Fokker). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 december 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Fokker?

Fokker is een bedrijf dat een vergunning heeft voor het produceren van vliegtuigcomponenten en het samenstellen van componenten daarvan alsmede daaraan gerelateerde producten op het gebied van lucht- en ruimtevaart.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Fokker de volgende onderdelen:

- Beschikbaarheid stoffenlijst
- Beschikbaarheid bedrijfsnoodorganisatie
- Taken beveiliging
- Onderhoud van maatregelen

Resultaten

Wat was op orde?

- Er is voorzien in de beschikbaarheid van een stoffenlijst voor de hulpverleningsdiensten.
- Er is geborgd dat er ten minste twee beveiligers aanwezig die voldoende zijn opgeleid om te alarmeren en om reddend handelend op te kunnen treden.
- De bedrijfsnoodorganisatie is voorzien van de benodigde veiligheidsuitrusting en -middelen.
- Er is aantoonbaar voorzien in het periodiek onderhoud van de drukverschilmeting van gaswaster VC300.

Wat waren de verbeterpunten?

- Lekkages van chroomzuur moeten direct worden opgeruimd.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- De aanwezigheid van het hoofd BHV en de beschikbaarheid van de bedrijfsnoodorganisatie is onvoldoende geborgd.
- Voor de nood- en calamiteitenorganisatie wordt tijdens de dagperiode het nacht- en weekendprotocol toegepast. Hiervoor is geen wijzigingsprocedure doorlopen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook een verbeterpunt geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.