

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij EnergyStock te Zoutweg 3, Veendam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 21 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen en de veiligheidsregio het bedrijf EnergyStock. Vanwege de corona-pandemie is de inspectie op een afwijkende wijze en beperkter dan voorgenomen uitgevoerd. De interviews zijn op afstand met behulp van een videobellen uitgevoerd. Ook de terugkoppeling van het inspectieteam aan het bedrijf heeft op 21 oktober 2020 via een videogroepsgesprek plaats gevonden. De locatie is niet fysiek bezocht door het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is EnergyStock?

EnergyStock is een mijnbouwlocatie voor de ondergrondse gasopslag in zoutcavernes

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij EnergyStock de volgende onderdelen:

- Behandeling verbeterpunten Brzo-inspectie 2019;
- Ageing drukapparatuur (voorheen zorgplicht);
- Management of change (technisch);
- Noodplan/noodorganisatie;
- Onderzoek naar ongewone voorvallen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Behandeling verbeterpunten Brzo-inspectie 2019;
- Ageing drukapparatuur (voorheen zorgplicht);
- Management of change (technisch);
- Onderzoek naar ongewone voorvallen.

Wat waren de verbeterpunten?

- De actielijst voor het Cavernepad dient aangevuld te worden;
- Het verstrekken van informatie over veiligheidsafstanden in het bedrijfsnoodplan dient verbeterd te worden.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een

zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie3:

Door beleidskeuzes in OEC 2_03 zijn de aanrijtijden van de wachtdienst organisatie voor Operations Installaties in theorie erg lang. Voor de Technicus van Dienst in OIN-Z geldt een maximale aanrijtijd van 60 minuten voor EnergyStock. Voor de Chef herstploeg is de aanrijtijd 155 minuten. Naar de installaties Zuidbroek en Heiligerlee is de aanrijtijd ten opzichte van Zuidwending maximaal 15-30 minuten langer.

Tijdens de locatie-inspectie is nog geen inzicht gegeven in de risicoafweging in het kader van veiligheid, die ten grondslag heeft gelegen aan de bepaling van de maximale aanrijtijden van de wachtdienst, zoals beschreven in bevinding B-17 en B-18 van het HK-inspectierapport [ID06187].

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs één overtreding geconstateerd. Deze overtreding zal, in het kader van de concernaanpak, centraal worden opgepakt. Gasunie moet deze overtreding binnen een nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.