

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Tieleman Transport B.V., Oudeweg 16 te Kloosterzande

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 19 en 20 augustus 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Tieleman Transport B.V. (verder te noemen Tieleman). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 augustus 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Tieleman Transport?*

Tieleman Transport is een transportbedrijf voor het vervoer van goederen over de weg. Tevens voert het op- en overslag uit op het bedrijfsterrein van verschillende goederen, waaronder geclassificeerde gevaarlijke (ADR) goederen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Tieleman de volgende onderdelen:

- VBS iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen).
- VBS vi (Het toezicht op de prestaties).
- VBS vii (Controle en Analyse).
- Ageing: Passieve Blusbeveiliging.
- Visuele Inspectie (Bedrijfsrondgang).

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Visuele Inspectie (Bedrijfsrondgang):

- Door het inspectieteam is geconstateerd dat de bedrijfsruimten een opgeruimde en verzorgde indruk maken.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Inrichting Acculaadstations.
- Opslag op hoogte.
- Stapeling goederen.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 3:

#### **De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen:**

- De procedure met betrekking tot het omgaan met wijzigingen is niet geschikt en niet volledig.
- Verschillende onderdelen van deze procedure ontbreken.
- Bij controle op de implementatie bleek dat de procedure niet consequent werd toegepast en vastgelegd.

#### **Het toezicht op de prestaties:**

- Geen procedure vastgesteld voor de permanente beoordeling van de veiligheidsprestaties.
- KPI's zijn onvolledig, niet SMART en de doelstelling ervan ontbreekt.
- Geen procedure voor het (intern) melden van incidenten en (bijna) ongevallen.
- Geen adequaat systeem waarin gestructureerd wordt gekeken naar de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd.

#### **Controle en Analyse:**

- Geen procedure vastgesteld voor de periodieke beoordeling door de directie op het veiligheidsbeheersysteem en het Pbzo.
- Resultaten van het Pbzo en VBS zijn over 2018 niet aantoonbaar beoordeeld door de directie.
- De procedure 'interne audits' is onvolledig en verouderd.
- Niet alle audits zijn uitgevoerd conform de planning en de uitgevoerde audit heeft meer de vorm van een werkplekinspectie.

#### **Ageing Passieve brandbeveiliging**

- Niet is vastgesteld op grond waarvan brandcompartimentering aanwezig moet zijn.
- Brandwerendheidseisen zijn niet eenduidig vastgesteld.
- Niet aantoonbaar dat de juiste brandcompartimentering en brandwerende voorzieningen aanwezig zijn.
- Ontbreken van certificaten, testrapporten en montagevoorschriften van de brandwerende overheaddeuren.

### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.