



**Naam:** Varo Energy Tankstorage B.V.  
**Plaats:** Roermond  
**Inspectiedag(en):** 26 mei en 9 juni 2021  
**Close out:** 17 juni 2021  
**Definitief rapport:** 2 juli 2021

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Varo Energy Tankstorage B.V. -locatie Roermond te Schipperswal 31, Roermond

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 26 mei 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Varo Energy Tankstorage B.V. -locatie Roermond (verder te noemen Varo Roermond). Op 9 juni 2021, via MSTeams, een verdiepende inspectie uitgevoerd voor het onderwerp onderhoud. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Varo Roermond?*

Varo verzorgt de opslag en distributie van minerale- en biobrandstoffen voor hun eigen systeem. Daarnaast stelt VARO de logistieke diensten ook ter beschikking aan derden. De volgende activiteiten vinden plaats op de terminal in Roermond:

- Opslag van brandstoffen;
- Scheepsverlading;
- Laden van tankauto's voor verdere distributie.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Varo Roermond de volgende onderdelen:

- Het beleid met betrekking tot onderhoud van de installaties;
- De wijze waarop onderhoud digitaal georganiseerd en gemonitord wordt;
- De wijze waarop wijzigingen worden uitgevoerd;
- De totstandkoming van installatiescenario's en de daaraan gekoppelde maatregelen inclusief de controle van de aanwezigheid van maatregelen en het functioneren van deze maatregelen;
- Visuele inspectie op de locatie van Varo Roermond.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Voor het plannen en uitvoeren van onderhoud is een duidelijk en actueel beleid aanwezig en dat is vertaald in duidelijke en actuele procedures;
- Er is een geschikt systeem om onderhoud te organiseren en te monitoren. Hierin zijn veiligheid kritische onderdelen duidelijk gekenmerkt;
- De monitoring van het uitvoeren van onderhoud is passend voor het bedrijf;
- De procedure voor de wijze waarop omgegaan wordt met wijzigingen wordt goed gevolgd;
- De gevaren van het beoordeelde scenario zijn navolgbaar beoordeeld;
- De benoemde maatregelen zijn aantoonbaar aanwezig en doelmatig en worden onderhouden.

#### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Overwegingen die gemaakt zijn tijdens het uitvoeren van de wijziging worden niet beschreven;
- De ATEX gevarenzone-indeling is onterecht als een risico reducerende maatregelen benoemd waardoor onvoldoende risico reductie gerealiseerd is.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Er is een door de overheid goedgekeurd uitgangspuntendocument voor de brandblus- en brandmeldinstallaties. De installaties voldoen echter niet aan de uitgangspunten;
- De geconstateerde technische en organisatorische afwijkingen van de brandblus- en brandmeldinstallaties zijn niet opgelost.

#### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.