

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Uniper Centrale Maasvlakte te Coloradoweg 10, Maasvlakte Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 16 januari 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Uniper Centrale Maasvlakte (verder te noemen Uniper). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 januari 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Uniper?

Het opwekken van elektriciteit door middel van steenkolen, beendermeel, houtpellets en biopropan

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Uniper de volgende onderdelen:

- Trainingen;
- Werkvergunningen;
- Veiligheidscultuur;
- Verbeterpunten uit de inspectie 2019;
- Domino-effecten (informatie over de onmiddellijke omgeving van de inrichting en de factoren die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken of de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken).

Resultaten

Wat was op orde?

- Verbeterpunten uit de inspectie 2019;
- Inzicht in de domino-effecten.

Wat waren de verbeterpunten?

- Borg dat functionarissen op tijd hun her- en bijscholingstrainingen met voldoende resultaat behalen;
- Leg de classificaties en opleidingsniveaus vast in de functieprofielen;
- Maak de uit te voeren werkzaamheden en beheersmaatregelen in een TRA specifiek en voeg documenten toe aan het werkpakket wanneer daar naar verwezen wordt;
- Optimaliseer het spoelen van de toevoerleiding van de nood- en oogspoeldouche en controleer de automatische alarmering bij gebruik inclusief opvolging door de noodorganisatie.
- Heroverweeg of voor de steigerbouw ook een (overdraagbare) dagwerkvergunning moet worden uitgeschreven door de gebiedsverantwoordelijke.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.