

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij TAQA Energy B.V. te Alkmaar

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 18 en 19 mei 2021 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen en de veiligheidsregio het bedrijf TAQA Energy B.V. (Piekgasinstallatie, Boekelermeer en Bergermeer) (verder te noemen TAQA). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 mei 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is TAQA?

TAQA slaat gas op in het ondergrondse gasveld Alkmaar en Bergermeer. Op verzoek van klanten van TAQA wordt het gas uit de opslag onttrokken, gereinigd en vervolgens geleverd aan het landelijke gastransportnet.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij TAQA de volgende onderdelen:

- Terugkoppeling bedrijf en openstaande punten vorige inspectie
- VBS iii Controle op de exploitatie
- Scenario (Afblaassystemen)
- VBS vi controle op de prestaties

Resultaten

Wat was op orde?

- Terugkoppeling Bedrijf en openstaande punten vorige inspectie;
- Onderhoud en gebruik methanolsysteem;
- Scenario Afblaassystemen;
- VBS vi controle op de prestaties.

Wat waren de verbeterpunten?

Voor de eenduidigheid is het aan te raden om bij de actualisatie van het VR, de blusmiddelen te wijzigen in poederblussers die daadwerkelijk ter plaatse aanwezig zijn.

Verder wordt TAQA geadviseerd om na te gaan of de verroeste drukopnemer van de niet in gebruik zijnde leiding vervangen kan worden.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:
Van één poederblusser op de locatie Bergermeer kon niet worden aangetoond dat deze jaarlijks was gekeurd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs één overtreding geconstateerd. Het bedrijf heeft, voordat de brief en het rapport zijn opgestuurd, aangetoond dat de overtreding is beëindigd.. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. Tijdens de volgende Brzo inspectie zal worden nagegaan hoe het bedrijf hier invulling aan gegeven heeft.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde herstelt termijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.