

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij TPT Holding B.V. te Finlandweg 21, Terneuzen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 2, 3 en 4 november 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf TPT Holding B.V. (verder te noemen TPT). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is TPT?*

TPT is een chemische dienstverlener met logistieke- en productiemogelijkheden. TPT verzorgt voor klanten de overslag en distributie van (bulk) chemicaliën op de Europese markt. Hiervoor beschikt TPT over een volledig uitgerust tank- en silopark, transportsystemen en diverse productie-units. TPT bewerkt producten door chemische stoffen te zeven, drogen, calcineren, filtreren, mixen (blenden), verpakken of in opdracht te produceren. Daarnaast maakt TPT in de ammoniakinstallatie producten zoals ammoniumzouten.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij TPT de volgende onderdelen:

- Acties vorige Brzo inspectie
- Organisatie en personeel
- Visuele inspectie
- Incidentenonderzoek
- Veilig uitvoeren van werkzaamheden
- Vijfjaarlijks bezien van het veiligheidsrapport
- Installatiescenario's en verificatie van de maatregelen
- Veiligheidscultuur

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Inwerken nieuwe medewerkers;
- De procedure veiligwerkvergunningen.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De geldigheid van certificaten is niet bepaald en niet vastgelegd;
- Lopende acties van vorige Brzo-inspectie zijn nog niet afgerond.
- De functieomschrijvingen zijn niet compleet met eisen in relatie tot de beheersing van zware ongevallen;
- De maatregelen in de installatiescenario's zijn niet overal voldoende onderbouwd en moeten worden herzien;
- De nooddouches zijn niet vrij toegankelijk;
- De gasflessen in opslag stonden niet vast;
- In de procedure risicobeoordeling ontbreekt de werkwijze in de praktijk en een evaluatie stap;
- Een procedure voor het mechanisch veiligstellen van apparatuur ontbreekt;
- Het vijfjaarlijks bezien van het veiligheidsrapport is nog niet geborgd in het veiligheidsbeheerssysteem;
- In de procedure incidentenonderzoek is een controle op het actueel zijn van het veiligheidsrapport nog niet opgenomen;
- Acties bij significante wijzigingen in het veiligheidsrapport zijn nog niet vastgelegd.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 1:

- Het betreden van de besloten ruimtes gebeurt niet volgens de procedures.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- TPT heeft geen overkoepelend opleidingsplan en geen complete trainingsmatrix;
- TPT heeft de procedure voor het incidentenonderzoek op onderdelen onjuist toegepast.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.