

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Cosun Beet Company Vierverlaten te Fabriekslaan 12, Groningen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 16 en 18 november 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Cosun Beet Company Vierverlaten (verder te noemen CBC-V). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 december 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is CBC-V?

Het bedrijf CBC-V bestaat uit de suikerfabriek (SV) en de biovergistingsinstallatie Green Energy Vierverlaten (GEV). Binnen de inrichting vindt in de suikerfabriek de verwerking van bieten tot suiker plaats. Daarnaast worden bij Green Energy Vierverlaten reststromen van de suikerfabriek door vergisting omgezet, waarbij het ontstane biogas als groen gas aan het gasnetwerk en de eigen fabriek wordt geleverd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij CBC-V de volgende onderdelen:

- Opvolging bevindingen inspecties 2020 en 2021.
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.
- Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.
- Onvoorziene lozingen van gevaarlijke stoffen naar riool en oppervlaktewater.

Resultaten

Wat waren de verbeterpunten?

- De wijze van communiceren over werkzaamheden die niet samen uitgevoerd mogen worden.
- Een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak waarom werknemers de werkvergunning verschillend invullen.
- Een gedocumenteerde onderbouwing dat er geen risico's voor het oppervlaktewater zijn.
- De afvoer van hemelwater uit tankputten beter vastleggen.
- Het aanbrengen van aanrijdbeveiligingen, zoals bij oog- en nooddouches en objecten bij GEV.
- Voor de bepaling van de windrichting aanbrengen van extra windvane bij GEV.
- Het veiligheidsbewustzijn van medewerkers verhogen; onvoldoende herkennen van onveilige en ongewenste situaties.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 2:

- De werkinstructie voor het uitvoeren van veiligheidsstudies borgt onvoldoende dat alle gevaren van zware ongevallen worden geïdentificeerd en beoordeeld.
- Het werkvergunningformulier en invullen hiervan is onvoldoende, waardoor het mogelijk is dat niet altijd alle benodigde maatregelen genomen worden voor de veilige uitvoering van onderhoud.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- Het beoordelen van incidentele risicovolle (onderhouds)werkzaamheden is onvoldoende geborgd.
- Het juist invullen van een werkvergunning zodat (onderhouds)werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden is onvoldoende geborgd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.