

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Cosun Beet Company te Fabriekslaan 12, Groningen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 20 oktober 2020, 4 en 5 november 2020 en 14 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Cosun Beet Company (verder te noemen CBC-V). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is CBC-V?

Het bedrijf Cosun Beet Company B.V. bestaat uit de suikerfabriek (SV) en de biovergistingsinstallatie Green Energy Vierverlaten (GEV). Binnen de inrichting vindt in de suikerfabriek de verwerking van bieten tot suiker plaats. Daarnaast worden bij Green Energy Vierverlaten reststromen van de suikerfabriek door vergisting omgezet, waarbij het ontstane biogas als groen gas aan het gasnetwerk en de eigen fabriek wordt geleverd.

Wat controleerden de inspecteurs?

Tijdens de inspectie is door het inspectieteam een hercontrole op de bevindingen en overtredingen van de inspectie 2019 uitgevoerd en de bijbehorende handhaving. Hierbij is getoetst of het veiligheidsmanagementsysteem, bestaande uit het gevoerde veiligheidsbeleid (Pbzo document) + het bijbehorende veiligheidsbeheerssysteem (VBS) in overeenstemming zijn met de gestelde eisen.

Door gewijzigde omstandigheden vanwege het coronavirus is de geplande fysieke inspectie kort voor de inspectiedatum gewijzigd in een online inspectie. Tijdens de online inspectie zijn door CBC-V presentaties gegeven en door het inspectieteam interviews gehouden.

De omstandigheden hebben er toe geleid dat niet alle documenten direct en tijdig beschikbaar waren en/of volledig en met voldoende diepgang beoordeeld konden worden.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het merendeel van de bevindingen van 2019 zijn opgevolgd, ontbrekende procedures zijn opgesteld, diverse documenten zijn aangevuld en bijgewerkt.
- Er is een start gemaakt met het opzetten van een digitale versie van het veiligheidsbeheerssysteem.

Wat waren de verbeterpunten?

- De bevindingen van 2019 zijn opgepakt, maar nog niet afdoende verwerkt.
- De uniformiteit van VBS-documenten.
- De samenhang tussen VBS-documenten.
- De volledigheid van VBS-documenten.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 8 overtredingen in categorie 3:

1. De procedure voor het beheersen van werkzaamheden (TRA) borgt onvoldoende dat werkzaamheden in specifieke situaties of werkomgevingen veilig uitgevoerd kunnen worden.
2. De procedure voor het beheersen van werkzaamheden (Werkvergunningen) borgt onvoldoende dat werkzaamheden in specifieke situaties of werkomgevingen veilig uitgevoerd kunnen worden.
3. De procedure voor het energievrij veiligstellen van installaties (LOTOTO) borgt onvoldoende dat werkzaamheden in specifieke situaties of werkomgevingen veilig uitgevoerd kunnen worden.
4. De procedure voor het vaststellen van noodscenario's borgt onvoldoende dat door een systematische analyse de voorzienbare noodsituaties onderkent worden.
5. De procedure voor het meten van eigen veiligheidsprestaties borgt onvoldoende een systematische beoordeling.
6. De procedures voor onderzoek en melding van (bijna) zware ongevallen borgen onvoldoende een systeem van melding, onderzoek met passende diepgang en bijbehorende vervolgacties.
7. Dat systematisch en periodiek een beoordeling wordt gegeven over het veiligheidsbeheerssysteem is onvoldoende vastgelegd in een procedure.
8. Dat een analyse door het management plaatsvindt over het gevoerde beleid (inclusief benodigde aanpassingen) is onvoldoende vastgelegd in een procedure.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs acht overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde herstelltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.