

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Access World Terminals B.V. te Monacoweg 2, Nieuwdorp

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 6 en 7 juli 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio het bedrijf Access World Terminals B.V. (verder te noemen AWT). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 juli 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is er een aangepaste Brzo-inspectie uitgevoerd. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door AWT toegezonden documentatie;
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen;
- De visuele inspectie van het bedrijf is fysiek uitgevoerd.

Wat voor een bedrijf is AWT?

AWT is gespecialiseerd in het op- en overslaan en bewerken van bulkproducten, met name (non)ferrometalen, ertsen, mineralen en ijzer met een opslagcapaciteit van 370.000 ton. De goederen worden zowel per schip als per as aan- en afgevoerd. AWT te Nieuwdorp maakt onderdeel uit van een wereldwijde organisatiestructuur. Vanwege de opslag en aanwezigheid van de stof Pure Tapped Bath valt AWT onder het Besluit risico's gevaarlijke ongevallen 2015.

Wat controleerden de inspecteurs?

Er is in navolging van de initiële Brzo-inspectie (november 2020) een vervolgininspectie uitgevoerd, waarbij het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) hoofdzakelijk is beoordeeld op gedocumenteerd- en geschiktheid.

De inspecteurs controleerden bij AWT de volgende onderdelen:

- Kennisgeving Brzo 2015;
- Onderdelen van het algemene beheerssysteem;
- Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
- De identificatie en beoordeling van de risico's;
- Onderhoud en veilig werken;
- Noodplan en stoffenlijst;
- Incidentonderzoek en prestatie indicatoren;
- Audits en managementreview.

Resultaten

Wat was op orde?

- AWT heeft op een duidelijke wijze het veiligheidsbeleid vastgelegd en gecommuniceerd met de medewerkers.
- Housekeeping
- Opzet noodplan

Wat waren de verbeterpunten?

- Alle veiligheidskritische apparatuur dient te worden opgenomen in het overzicht en deze dient te worden onderhouden.
- De gewijzigde inzichten met betrekking tot de risico's van de stof Ferrosilicon implementeren.
- Gevaarsaanduiding verpakte gevaarlijke stoffen correct toepassen.
- Binnen de organisatie de veiligheidskritische functies benoemen.
- Beleid en praktijk met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen afstemmen.
- De stoffenlijst en het actuele voorraadoverzicht herzien.
- Schade effecten van de rampscenario's herzien.
- De maatregelen uit het noodplan borgen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Er ontbreken nog een aanzienlijk aantal procedures en procedés in het veiligheidsbeheerssysteem.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.