



SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

Chugoku Paints B.V.

Sluisweg 12
4794 SW Heijningen

Inspectiedagen: 11-06-2025

Samenvatting

Informatie over wetgeving, welke toezichthoudende overheidsorganisaties samenwerken tijdens het toezicht bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op seveso-plus.nl

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of de Seveso-inrichting aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland zijn de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen uitgewerkt in § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 11-06-2025 bij de Seveso-inrichting Chugoku Paints B.V. (verder te noemen Chugoku) in Heijningen.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Nederlandse Arbeidsinspectie, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Wat voor een Seveso-inrichting is Chugoku?

Binnen de inrichting van Chugoku worden verschillende coatings, (waaronder verven) die onder andere in de grote scheepvaart en voor industriële en infrastructurele toepassingen worden toegepast, geproduceerd. Het vervaardigen van de producten vindt plaats door middel van mengprocessen en (optionele) maalprocessen. De producten worden afgevuld in vaten of blikken en voorzien van een etiket. Voor deze activiteiten worden grondstoffen, halffabricaten en eindproducten (tijdelijk) opgeslagen. De activiteiten met gevaarlijke stoffen waarbij zware ongevallen kunnen optreden betreffen hoofdzakelijk de navolgende:

- Op- en overslag van gevaarlijke stoffen met tankwagens;
- Opslag van brandbare en milieugevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse opslagtanks;
- Opslag van brandbare en milieugevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse opslagtanks;
- Processen (in procesinstallaties) met brandbare en milieugevaarlijke vloeistoffen;
- Opslag van gevaarlijke stoffen in diverse PGS 15 opslagvoorzieningen met een capaciteit van > 10 ton.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Chugoku de volgende onderwerpen:

Overslag - Algemeen

Installatie overstijgend - PDCA cyclus

Algemeen procestechniek - Procesregeling

Repressieve voorzieningen - Noodplan / organisatie

Repressieve voorzieningen - Repressieve voorzieningen algemeen

Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Overslag - Algemeen

Er zijn twee afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - PDCA cyclus

Er is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Inspectieonderwerp: Algemeen procestechniek - Procesregeling

Er zijn twee afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Inspectieonderwerp: Repressieve voorzieningen - Noodplan / organisatie

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Repressieve voorzieningen - Repressieve voorzieningen algemeen

Er zijn twee afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.