

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Maastank B.V. te 1e Welplaatdwarweg 1 - 3, BOTLEK ROTTERDAM

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 22 en 23 november 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Maastank B.V. (verder te noemen Maastank). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Maastank?

De opslag van plantaardige en dierlijke vetten en oliën in bulk tanks en boord-boordverladingen

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Maastank de volgende onderdelen:

- Visuele inspectie;
- PBZO;
- Wijzigingen;
- Meta PDCA cyclus;
- Veiligheidsrapport;
- MRA;
- PDCA cyclus.

Resultaten

Wat was op orde?

- Good housekeeping.

Wat waren de verbeterpunten?

Maastank dient:

- het PBZO-document te actualiseren zodat dit een juiste weergave is van de praktijksituatie;
- inzichtelijk te maken welke risico's acceptabel zijn;
- inzichtelijk te maken welk effect de genomen maatregelen heeft op het restrisico;
- per VBS-element (meetbare) doelstellingen vast te leggen. De te gebruiken indicatoren dienen geschikt te zijn om te meten of de doelstellingen worden gehaald;
- de prestatie indicatoren zodanig te formuleren dat die iets zeggen over het behalen van de (nog te formuleren) doelstellingen per VBS-element;
- in de interne audits ook vragen op te nemen die gericht zijn op het functioneren van het te auditen VBS-element;
- in de management review de voortgang van de (nog te formuleren) doelstellingen per VBS-element te beoordelen en zo nodig het beleid bij te sturen;
- interne audits en inspecties op inhoud te evalueren, zodat een continue verbetering kan worden bereikt;
- de periodieke overleggen van MOC commissie in een procedure te beschrijven;

- onderscheid te maken tussen tijdelijke- en noodwijzigingen en deze beschrijven in de procedure;
- MOC-procedures pas af te sluiten als de actiepunten zijn voldaan:
- actiepunten centraal te beheren;
- een einddatum te benoemen bij een actiepunt;
- een nieuwe kennisgeving in te dienen bij het bevoegd gezag;
- een gewijzigd deel in te dienen van het Veiligheidsrapport.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Het inspectieteam trof in de tank een medewerker aan die met een stoffer en blik de tankbodem aan het vegen was. De mangatwacht (in het bezit van de vergunning) was echter niet aanwezig. Met betrekking tot de afwezigheid van de mangatwacht heeft Maastank haar eigen procedure niet nageleefd, waardoor het schoonmaken van de tank, de arbeid, onvoldoende georganiseerd was. De veiligheid en de gezondheid van de werknemer in de tank werd hierdoor nadelig beïnvloed;
- Het rekenprogramma Proteus is onjuist ingevoerd. Op basis van de afwijkingen kan er geen uitspraak worden gedaan over de acceptatie van restrisico's naar het oppervlaktewater.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.