

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij R.B.C. Holding B.V. te Westgeulstraat 6, BOTLEK ROTTERDAM

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1 en 2 mei 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf R.B.C. Holding B.V. (verder te noemen R.B.C.). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is R.B.C.?

R.B.C. is een bedrijf dat onder andere gevaarlijke stoffen in containers overslaat. Ook verwarmt het bedrijf containers met gevaarlijke stoffen en voert het reparaties uit aan containers op het terrein.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij R.B.C. de volgende onderdelen:

- Ageing (Faalmechanisme - vermoeiing & passieve brandbeveiliging);
- Preventiebeleid zware ongevallen (PBZO);
- Domino-effecten;
- VBS element iv (identificatie van wijzigingen & beoordeling en uitwerking van wijzigingen);
- VBS element vi (systematische beoordeling van veiligheidsprestaties / KPI's);
- VBS element vii (audits & directiebeoordeling).

Resultaten

Wat was op orde?

- Het platform "veiligheid voorop", interne trainingen, het verwerken van de hoofdlijnen van het PBZO in de introductietraining en het betrokken zijn van het management bij de veiligheid op de werkvloer.

Wat waren de verbeterpunten?

- Ongekeurd blusmiddel in werkplaats laten keuren;
- R.B.C. dient er zorg voor te dragen dat bedrijfseigen regels worden nageleefd (o.a. ten aanzien van verkeer);
- (Near)misses dienen door R.B.C. te worden geregistreerd, indien nodig te worden onderzocht en waar nodig dienen maatregelen getroffen te worden (PDCA);
- Calamiteitenplaats beschikbaar houden;
- Maatregelen nemen t.b.v. verwarmen (tank) containers (thermische vermoeiing);
- Actievere aanpak t.a.v. domino-effecten;
- Domino verwerken in (PBZO)beleid, het VR en in de risico-identificatie;
- Effecten domino onderzoeken.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct

een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 2:

- R.B.C. heeft de vastgestelde VTW procedure nog niet geïmplementeerd, door het tevens ontbreken van onderliggende documenten kunnen risico's van wijzigingen onvoldoende aantoonbaar en inzichtelijk worden gemaakt. Mogelijk kunnen hierdoor onbekende en/ of onbeheerste risico's ontstaan.
- Het opslaan van gevaarlijke stoffen van ADR klasse 3 met een bijkomend gevaar, zonder dat dit in een separate stack onder bescherming van een gecertificeerde schuimblusinstallatie (monitor) gebeurt is niet toegestaan.
- R.B.C. slaat (tank)containers op in een stack zonder dat deze tegen aanrijden zijn beschermd. Dit betreft een overtreding van voorschrift 6.2.1 van de vigerende Omgevingsvergunning milieu.

Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in categorie 3:

- Het preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) is niet volledig beschreven, niet actueel en uitgangspunten en doelstellingen zijn niet aantoonbaar haalbaar. Ook zijn de gevaren en risicoanalyse uit het PBZO onvolledig, onjuist en onduidelijk. Hierdoor ontstaat het gevaar dat het preventiebeleid niet bijdraagt aan het onderkennen en beheersen van de risico's op zware ongevallen.
- Door het ontbreken van vastgestelde prestatie indicatoren kan R.B.C. de veiligheidsprestaties niet inzichtelijk maken. Hierdoor is geen zicht op de veiligheidsprestaties zelf en daardoor is het niet mogelijk om inzicht te krijgen in de veiligheid zelf.
- Inhoudelijk is de directiebeoordeling over 2018 niet compleet. De directiebeoordeling is niet duidelijk genoeg over de incomplete en niet uitgevoerde procedures zoals vastgesteld door het inspectieteam. Feitelijk is de beoordeling meer een plan. R.B.C. heeft een plan en is daarom gestopt met het bijhouden van prestaties indicatoren, gestopt met het uitvoeren van MOC (VTW) en heeft onvoldoende interne audits uitgevoerd en geen veiligheidsinspectieronde in 2018 gedaan. Hiermee is aantoonbaar gemaakt dat de werkwijze niet compleet is, onvoldoende deugdelijk is en onvoldoende is geïmplementeerd.
- R.B.C. heeft geen systeem om afwijkingen uit interne audit en veiligheidsinspectierondes op te volgen. De correctie van afwijkingen en maatregelen om herhaling te voorkomen zijn niet aantoonbaar. Hierdoor is niet vast te stellen welke maatregelen zijn getroffen om het veiligheidsbeheersysteem bij te werken.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie bleek dat het bedrijf de risico's onvoldoende beheerst. Het bedrijf voldoet niet aan de eisen, wat leidt tot acht overtredingen. Het bedrijf moet direct actie ondernemen om de risico's te beheersen en de veiligheid te borgen. Er zijn ook overtredingen vastgesteld, die het bedrijf binnen de gestelde of nog te stellen termijn moet verhelpen. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.