

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij BASF Nederland B.V. Locatie Heerenveen te Innovatielaan 1, Heerenveen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 23 en 26 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf BASF Nederland B.V. Locatie Heerenveen (verder te noemen BASF). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is BASF?

Bij BASF vindt de productie plaats van polymeren in vaste en vloeibare vorm, harsen, emulsies en oplossingen. Daarnaast worden er additieven (toevoegingen) voor de verf-, drukinkt- en kunststoffenindustrie geproduceerd. Het bedrijf valt onder de zogenoemde hogedrempelinrichtingen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij BASF de volgende onderdelen:

- Explosieveiligheid (ATEX)
- De planning voor noodsituaties (VBS element v)

Resultaten

Wat was op orde?

- De identificatie van noodsituaties.
- Het bedrijfsnoodplan bevat de gegevens zoals wettelijk vereist.
- Zorgdragen dat hulpdiensten kunnen beschikken over een actuele lijst van aanwezige gevaarlijke stoffen.
- Voor voorzienbare omstandigheden de te nemen maatregelen ter beheersing van een noodsituatie.
- In een procedure is vastgelegd hoe omgegaan moet worden met werkzaamheden met niet geschikte EX-apparatuur in gezoneerde gebieden.

Wat waren de verbeterpunten?

- De procedurele borging om onder andere niet proces-gerelateerde risico's te identificeren als noodsituatie kan beter.
- BASF zal voor de eigen situatie moeten nagaan in hoeverre het automatisch activeren van de rookluiken de effectiviteit van de sprinklerinstallatie negatief beïnvloedt.
- Enkele aanvullingen zijn vereist in de procedure voor werkzaamheden in gezoneerde gebieden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.