

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Stinoil te Demeterlaan 30, Veendam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7 oktober en 9 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Stinoil. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Stinoil?

Stinoil produceert spuitbussen. Deze worden gevuld met een product en een drijfgas. Zowel de producten als drijfgassen zijn vaak (brandbare) gevaarlijke stoffen.

Hoe is de inspectie uitgevoerd?

In verband met de Corona-crisis heeft deze inspectie op een afwijkende wijze plaatsgevonden. Op 7 oktober is er een korte inspectie bij het bedrijf geweest, met de nadruk op een visuele inspectie en de opvolging van de bevindingen uit de inspectie van 2019. Verder heeft het inspectieteam de toegezonden informatie bestudeerd, op basis waarvan er schriftelijk vragen zijn gesteld aan Stinoil, die op 3 november door het bedrijf beantwoord zijn. Vervolgens heeft op 9 november een vraaggesprek plaatsgevonden via videoconferentie met aansluitend een close-out waarbij de bevindingen op hoofdlijnen aan het bedrijf zijn medegedeeld.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Stinoil de volgende onderdelen:

- Opvolging van bevindingen uit de inspectie in 2019.
- De wijze waarop Stinoil haar eigen prestaties meet en hierop correcties doorvoert.
- Interne audits.
- Analyse door de directie (managementreview).

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging bevindingen uit de inspectie in 2019.
- De procedure interne audits.
- Het auditformulier.
- De procedure managementreview.

Wat waren de verbeterpunten?

- Volgen van het eigen beleid en procedures uit het veiligheidsbeheerssysteem (VBS).
- Onderscheid maken tussen prestatie-indicatoren en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
- Aantoonbare kennis van de auditoren op het gebied van Brzo 2015 vastleggen.

- Onderscheid maken tussen audits van het preventiebeleid voor zware ongevallen (Pbzo) en VBS en controlerondes op het gebied van onder meer veiligheid en kwaliteit.
- Borgen van de kwartaalbeoordeling van de KPI's met betrekking tot het Pbzo en VBS en de verslaglegging daarvan.
- Onderstoppen van de fundatieplaten van de gaspompen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

- Het gebruik van KPI's is onvoldoende geborgd.
- De uitvoering en diepgang van audits is onvoldoende geborgd.
- In de managementreviews ontbreekt een controle en analyse van het Pbzo en VBS.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.