




Naam: Everris International b.v.
Plaats: Heerlen
Inspectiedag(en): 20 en 22 augustus 2019
Close out: 9 september 2019
Definitief rapport: 6 september 2019



Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij: Everris International b.v. te Nijverheidsweg 15, Heerlen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 20 en 22 augustus 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Everris International b.v. (verder te noemen Everris). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Everris?

Everris is een inrichting voor het vervaardigen, verpakken, opslaan en distribueren van langzaam en/of gecontroleerd vrijkomende meststoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Everris de volgende onderdelen:

- Zijn de actiepunten van de vorige inspectie opgepakt?
- VBS element iii, wordt het productieproces en het onderhoud veilig uitgevoerd?
- VBS element iv, houdt Everris bij verandering in het productieproces en de bedrijfsvoering rekening met de veiligheid?
- VBS element vi, hoe geeft Everris invulling aan het melden en onderzoeken van een incident, zodat herhaling ervan wordt voorkomen?
- VBS element vii, hoe geeft Everris invulling aan de systematische periodieke beoordeling van de doeltreffendheid en deugdelijkheid van het veiligheidsbeheerssysteem en eventuele bijstelling van het gevoerde beleid?
- Ageing:
 - heeft Everris maatregelen getroffen om de gevolgen van veroudering van apparatuur door vermoeiing en veroudering van passieve brandbeveiliging te voorkomen?
 - heeft Everris maatregelen getroffen om met drukapparatuur te voldoen aan het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (Wbda 2016)?

Resultaten

Wat was op orde?

- VBS element iii, Everris kent een systeem van werkinstructies dat op de werkvloer bekend is en wordt gebruikt waardoor op een veilige wijze wordt gewerkt.
- VBS element iv, bij verandering in het productieproces en de bedrijfsvoering houdt het bedrijf goed rekening met de veiligheid.
- VBS element vii, er is een adequate planning van de uit te voeren audits die goed wordt uitgevoerd
- Voor ageing beschikt Everris over een gedocumenteerde inventarisatie en ranking van alle assets. Het faalmechanisme vermoeiing in relatie tot een zwaar ongeval speelt niet bij Everris en passieve brandbeveiliging is niet van toepassing.

- De bij Everris aanwezige drukapparatuur is geïdentificeerd en er is geïnventariseerd welke apparatuur onder de werkingssfeer van het Wbda 2016 valt.

Wat waren de verbeterpunten?

- VBS element iv, er zijn geen criteria opgesteld wanneer een veiligheidsstudie voor een wijziging moet plaatsvinden.
- VBS element vi, incidenten worden onderzocht, maar er is niet vastgelegd wanneer een feitenboomanalyse moet worden uitgevoerd en welke diepgang daarbij moet worden betracht.
- Er is onvoldoende geborgd dat wijziging in de verplichtingen uit wet- en regelgeving leidt tot passende maatregelen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Er zijn 2 actiepunten onvoldoende opgepakt waardoor er sprake is van een niet gesloten PDCA-loop.
- Door de wijze waarop interne audits worden vormgegeven en ingevuld kan onvoldoende toezicht gehouden op de verbetering van de veiligheidsprestatie. Door de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de directiebeoordeling kan geen onderbouwde uitspraak gedaan worden over de algehele veiligheidsprestatie van het bedrijf.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.