

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Accsys Technologies te Westervoortsedijk 71, Arnhem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Accsys Technologies (verder te noemen Accsys). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Door COVID-19 is de inspectie deels digitaal en deels fysiek uitgevoerd.

Wat voor een bedrijf is Accsys?

Bij Accsys wordt hout verduurzaamd. Voor het proces worden grondstoffen (gevaarlijke stoffen) opgeslagen in opslagtanks.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Accsys de volgende onderdelen:

- Bevindingen naar aanleiding van de Brzo-inspectie van 2019.
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
- De planning voor noodsituaties.

Resultaten

Wat was op orde?

- De wijze waarop terugkoppeling is gegeven aan de opvolging van de bevindingen uit de voorgaande Brzo-inspectie.
- De geschiktheid van het MOC registratiesysteem.

Wat waren de verbeterpunten?

- Accsys heeft de werkwijze bij noodwijzigingen niet beschreven.
- De status van MOC's wordt in het nieuwe Ultimo niet altijd goed weergegeven.
- De evaluatie van daadwerkelijke BHV-inzetten.
- De registratie van de jaarlijkse beoordeling van de noodscenario's.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- De noodscenario's uit het bedrijfsnoodplan moeten minimaal 1 maal per jaar worden doorgenomen door de procesoperators. De verslaglegging van de uitvoering en eventuele verbeterpunten zijn niet beschreven. Daardoor kan Accsys niet aantonen dat de noodscenario's jaarlijks worden beoordeeld.

Accsys evalueert de inzet van de BHV-organisatie niet. Eventuele verbeterpunten uit een dergelijke inzet worden niet vastgelegd. In 2019 en in 2020 heeft Accsys geen BHV inzet oefeningen gehouden, en wijkt daarmee af van de BHV planning voor de inzet oefeningen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.