

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Fireworks International B.V., Vliegeniersstraat 19 te Uden

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 16 september (onaangekondigd) en 19 oktober (periodiek) 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Fireworks International B.V. (verder te noemen Fireworks). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Fireworks?*

Fireworks is een bedrijf dat consumentenvuurwerk en pyrotechnische speciale effecten op- en overslaat.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Fireworks de volgende onderdelen:

- Opvolging actiepunten Brzo inspecties 2020.
- Vanwege een geheel nieuw opgezet preventiebeleid zware ongevallen en veiligheidsbeheerssysteem:
- De taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en opleiding van eigen medewerkers en derden m.b.t. veiligheid;
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen om er zorg voor te dragen dat deze op veilige wijze plaatsvinden;
- Of het bedrijf voldoende is voorbereid op noodsituaties;
- Of het bedrijf voldoende toezicht houdt op de veiligheidsprestaties die zij zich tot doel heeft gesteld en bijstuurt om deze te bereiken;
- Wordt door de directie, op basis van controles en analyses, de effectiviteit van het gevoerde preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem beoordeeld en op basis daarvan verbeterd.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De actiepunten zijn aantoonbaar opgepakt, enkele acties moeten nog wel worden afgerond;
- Organogrammen van de organisatie;
- Communicatie over risicobeheersing;
- De identificatie van noodsituaties en de aanwezigheid van een actueel noodplan;
- De materialen voor de noodorganisatie en het onderhoud hiervan;
- De stoffenlijst;
- Orde en netheid.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Nog niet van alle functies zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven;
- Het personeelsbeleid voor derden is niet duidelijk vastgelegd;

- Beschrijving van de wijze van toezicht op tijdige opleiding medewerkers;
- Het bekendmaken van veranderingen van het noodplan aan tijdelijke medewerkers/huurder;
- De vastlegging en opvolging van verbeterpunten van oefeningen voor noodsituaties;
- De actualiteit en effectiviteit van de vastgestelde prestatie-indicatoren voor de veiligheid;
- Vastlegging van de frequentie van interne audits en OOG-rondes;
- De inhoud van een formulier voor het vastleggen van de wijziging van beleidsdoelstellingen;
- Een oordeel over de acties van de vorige directiebeoordeling en conclusies betreffende het veiligheidsbeheerssysteem.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Wijze van handelen bij wijzigingen:  
In de procedure voor het behandelen van wijzigingen ontbreken een aantal stappen waardoor onvoldoende wordt geborgd dat wijzigingen veilig kunnen worden doorgevoerd.  
De beoordeling van de risico's van wijzigingen vindt niet op een navolgbare wijze plaats en wijkt af van de werkwijze die is vastgelegd voor het identificeren en beoordelen van de gevaren voor zware ongevallen vanuit VBS ii.  
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen die bij deze procedure zijn betrokken zijn niet vastgelegd.
- Toezicht op de prestaties:  
Fireworks houdt onder andere middels KPI's toezicht op de veiligheidsprestaties. De omschrijvingen van de KPI's zijn niet altijd duidelijk. De jaarlijkse beoordelingsfrequentie is onvoldoende frequent om permanent toezicht te houden op de veiligheidsprestaties en om tijdig te kunnen bijsturen op geconstateerde afwijkingen. Tevens is ontoereikend vastgelegd hoe, en geborgd dat, opvolging wordt gegeven aan acties voortkomend uit afwijkingen. Er kan niet worden aangetoond wanneer, door wie en over welke periode de laatste beoordeling is uitgevoerd.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.