

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij VARO Energy Terminal Gorinchem te Handelskade 3, Gorinchem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 23 februari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf VARO Energy Terminal Gorinchem (verder te noemen Varo). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 februari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Varo?

Varo is een bedrijf dat op de locatie Gorinchem een omgevingsvergunning heeft voor het opslaan van dieselolie en herwinbare koolwaterstoffen in bovengrondse tanks en petroleum in een ondergrondse tank. Er is ook vergunning voor een tankstation met bijbehorende ondergrondse tanks.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Varo de volgende onderdelen:

VBS element iii:

implementatie werkvergunningen
onderhoud- en inspectie brandblusvoorzieningen

VBS element iv:

de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen

QRA:

Kwantitatieve risico analyse

Resultaten

Wat was op orde?

- Varo volgt haar procedure voor het beheerst doorvoeren van wijzigingen.
- Varo heeft een werkvergunning opgesteld met bijbehorende taak risico analyse voor de werkzaamheden aan de ondergrondse benzine tank.

Wat waren de verbeterpunten?

Varo zal een nieuwe QRA moeten opstellen conform de nu geldende rekenmethodiek Bevi

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 1:

- werkzaamheden die een direct gevaar voor personen opleverde zijn stil gelegd.

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 2:

- De gevaren van de werkzaamheden aan de ondergrondse tank zijn niet geïdentificeerd en beoordeeld.
- De procedure voor het opstellen van werkvergunningen en de werkinstructie voor het uitvoeren van een taak risico analyse zijn niet voldoende toegepast.
- Varo heeft onvoldoende toezicht gehouden op de werkzaamheden aan de ondergrondse tank en op de naleving van de geldende voorschriften uit de werkvergunning.
- Rondom de ondergrondse tank en bij de werkzaamheden zijn geen markeeringen aangebracht met betrekking tot het mogelijke explosiegevaar.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Er kon niet aangetoond worden dat het onderhoud- en inspectie aan brandblusmiddelen is uitgevoerd conform het onderhoudssysteem.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zeven overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook een verbeterpunt geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltijd te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.