

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Den Hartog B.V. te De Haven 2, Groot Ammers

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 juni 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Den Hartog B.V. (verder te noemen Den Hartog).

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is een korte visuele Brzo inspectie ter plaatse uitgevoerd en een inspectie op afstand. De resultaten zijn in kaart gebracht en middels telefoon en email bekend gemaakt aan het bedrijf.

Resultaten

Wat voor een bedrijf is Den Hartog?

Den Hartog heeft een vergunning voor een groothandel in aardolieproducten. Op het tankpark staat een aantal opslagtanks en er vindt scheepsverlading en tankwagenbelading plaats van gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Den Hartog de volgende onderdelen:

- Brzo-actiepunten van de inspectie uit 2019;
- Rondgang, visuele inspectie op het depot van Den Hartog;
- Veilige uitvoering van laden en lossen;
- De afstroomroutes naar oppervlaktewater;
- Het onderhoud van de maatregelen om een onvoorziene lozing naar oppervlaktewater te voorkomen;
- Onderhoudsbeheersysteem;
- Werkvergunning.

Wat was op orde?

- Het actiepunt van 2019 is opgelost.
- Het terrein van het depot van Den Hartog zag er goed verzorgd en netjes uit.
- de afstroomroutes zijn inzichtelijk en beheerst.
- De onderdelen van de installatie die onderhouden moeten worden zijn inzichtelijk, worden geregistreerd en worden volgens de procedure uitgevoerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Den Hartog dient de procedure voor een meting van de lading door een derde partij in te voeren.
- Den Hartog dient het calamiteiten telefoonnummer van Waterschap Rivierenland (0344) 64 90 90 (24 uur per dag, 7 dagen per week) op te nemen in het bedrijfsnoodplan.
- Den Hartog dient te beoordelen of bij een grote spill op oppervlaktewater bovenstaande reactietijden kunnen worden gerealiseerd.

- Den Hartog dient de bouten die niet voldoen aan hetgeen beschreven staat in NEN-EN 1090-2:2018 te vervangen door langere bouten.
- Den Hartog dient te borgen het onderhoud tijdig wordt uitgevoerd.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

De procedure Werken in Ex-zones W-008 en de werkvergunningenprocedure P-005 zijn niet geschikt bij de beoordeling of heetwerk in gevarezone kan worden uitgevoerd en borgt niet dat aan het gebruik van de apparatuur (zoals las- en slijp apparatuur) geen explosiegevaar verbonden is.

De implementatie van dit inspectie item is niet beoordeeld omdat vanwege de corona maatregelen geen inspectie ter plaatse is uitgevoerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.