

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ICL-IP Terneuzen B.V. te Frankrijkweg 6, Terneuzen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8 (OA), 19, 20 en 25 november 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf ICL-IP Terneuzen B.V. (verder te noemen ICL-IP). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is ICL-IP?

ICL-IP is een bedrijf wat voornamelijk broomhoudende producten maakt, blendt en verpakt voor derden.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ICL-IP de volgende onderdelen:

1. De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen:
 - Veiligheidsstudies;
 - Risico-inventarisaties controlekamer, portiersloge en gascontainers opslag;
 - Explosieveiligheid.
2. De controle op de exploitatie:
 - Veiligwerkvergunningen;
 - Notificaties onderhoudsmanagementsysteem.
3. Het toezicht op de prestaties:
 - Het meten van de permanente veiligheidsprestaties;
 - Prestatie indicatoren.
4. Controle en analyse:
 - Interne audits;
 - Directiebeoordeling.
5. Opvolging en afronden van acties:
 - Vorige Brzo-inspecties;
 - Interne audits;
 - Veiligheidsstudies;
 - Bij wijzigingen;
 - Directiebeoordeling.
6. Veroudering:
 - Drukapparatuur;
 - Passieve brandbeveiliging;
 - Degradatie mechanisme, vermoeiing.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het uitvoeren van trillingsmetingen op draaiende onderdelen;
- Het overgaan van break-down onderhoud naar preventief onderhoud.

Wat waren de verbeterpunten?

- Beoordelen en markeren explosie gevaarlijke gebieden;
- Beoordelen van de risico's van de opslag van gascontainers;
- Transporteren van gascontainers op eigen terrein;
- Naleven van eigen voorschriften voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het corrigeren hierop;
- Inventarisatie, onderhoud en inspectie van passieve brandbeveiligingen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde geen overtreding in categorie 1:

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 2:

- Ontbreken procedure voor aanmaken en beheren meldingen onderhoud.
- Het uitvoeren van veiligheidsstudies;
- Het uitvoeren van werkzaamheden met veiligwerkvergunningen;
- Het opvolgen van acties i.v.m. het continue verbeterproces van de veiligheidsprestaties.

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 3:

- Veiligheid- en gezondheidssignaleringen op leidingen en tanks;
- Het uitvoeren van permanente toezicht op de veiligheidsprestaties;
- Het uitvoeren van interne audits en directiebeoordeling;
- Het inventariseren en toetsen van drukapparatuur aan nieuwe wetgeving;
- Het inventariseren en onderhouden van onderdelen die te maken hebben met faalmechanisme/vermoeiing.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs negen overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.