

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij OCI Terminal Europoort B.V. te Moezelweg 151, Europoort Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1 en 2 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf OCI Terminal Europoort B.V. (verder te noemen OCI). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 december 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is OCI?

Het op- en overslaan van vloeibare ammoniak en het produceren van aqua-ammonia.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij OCI de volgende onderdelen:

- Management of Change
- Audits
- Bedrijfsbrandweer
- MRA

Resultaten

Wat was op orde?

OCI is bezig met de implementatie van een nieuw ICT-systemen waarin onder andere MOC's, actiepunten en procedures worden opgenomen. Hiermee toont OCI dat ze bezig is met voortdurende verbetering.

Wat waren de verbeterpunten?

- Veilig werken:
OCI dient te onderzoeken hoe geborgd kan worden dat werknemers onder alle omstandigheden veilig kunnen vluchten met een vluchtmasker.
- MoC:
OCI dient de documentatie omtrent management of change goed samen te voegen tot een overzichtelijk geheel.
- Audits:
OCI dient de procedure Interne Audits na te lopen op onduidelijkheden en de procedure af te stemmen op de organisatie, te voorzien van actuele VBS-benamingen, het auditproces gedetailleerder te beschrijven.
OCI dient te onderzoeken op welke wijze de interne audits onafhankelijker uitgevoerd kunnen worden.
- Bedrijfsbrandweer:
Omdat het rapport van de inspectieinstelling pas veel later wordt opgemaakt dan dat de inspectie wordt uitgevoerd, dient OCI aantoonbaar te borgen dat de gebreken van hydranten, afsluiters en overige brandbeheersingsvoorzieningen binnen de termijnen die zijn gekoppeld aan de prioriteiten

worden opgelost. OCI dient de taken van de observator en de wijze waarop de evaluatie plaatsvindt in het oefendraaiboek vast te leggen

- Milieurisicoanalyse (MRA):

De MRA moet op verschillende onderdelen worden aangevuld zoals de beschrijving van de stand der veiligheidstechniek, de mogelijkheden om verontreinigd water op te vangen conform PGS 12, de afstroomroute via de noodscrubber, verschillende onderbouwingen en het aanpassen van de rioleringstekening (afsluiters). Bij het aanpassen van de MRA dienen de verhoogde risico's nader beschouwd te worden conform het beoordelingskader.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Milieurisicoanalyse (MRA)

- OCI heeft niet alle activiteiten geselecteerd en de Proteusmodellering in niet geheel juist.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.