

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nouryon Functional Chemicals B.V. Arnhem te Westervoortsedijk 73, Arnhem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 23 en 25 juni 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Nouryon Functional Chemicals B.V. Arnhem (verder te noemen Nouryon). De eerste resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 juli 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. Op 19 augustus 2020 zijn de definitieve resultaten van de inspectie bevestigd.

Wat voor een bedrijf is Nouryon?

In de fabriek van Nouryon wordt de op hout- en katoencellulose gebaseerde stof CMC gemaakt. CMC wordt onder meer toegepast in geneesmiddelen, voeding, olieboringen, verf en behanglijm. Er worden op het bedrijfsterrein gevaarlijke stoffen gebruikt en opgeslagen in tanks.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Nouryon de volgende onderdelen:

- Opvolging van bevindingen van voorgaande inspecties.
- Identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.
- Wijze van uitvoeren van onderhoud.
- Werkvergunningen.

Resultaten

Wat was op orde?

- de wijze waarop de continuïteit van activiteiten invulling krijgt de situatie ten tijde van de coronacrisis;
- de planmatige en systematische uitvoering van onderhoud volgens de procedures;
- de uitgifte van en de uitvoering van werkzaamheden conform uitgegeven werkvergunningen volgens procedure;
- de wijze waarop planning en uitvoering van Hazopstudies is opgepakt;
- de inzet van de organisatie die erop gericht is om procedures weer voldoende 'up to date' te krijgen.

Wat waren de verbeterpunten?

- het passend maken van de procedures voor de uitgifte van werkvergunningen;
- het vaststellen van de mate van toezicht bij de uitvoering van werkzaamheden waarvoor een werkvergunning is verstrekt;
- het beter inzichtelijk maken van de te treffen veiligheidsvoorzieningen bij verouderde installaties.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- de identificatie van interne en externe risico's en de keuze hierbij voor passende veiligheidsstudies, inclusief de borging van tijdige evaluatie en actualisatie is onvolledig.

NB: De overtredingen met betrekking tot VBS elementen vi (het toezicht op de prestaties) en vii (controle en analyse) die tijdens de Brzo-inspectie van vorig jaar zijn geconstateerd, zijn nog niet opgelost. Hiervoor loopt een separaat handhavingstraject.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.