

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij BISON International te Columbusweg 14, Goes

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 9 en 10 december 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf BISON International (verder te noemen Bison). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 december 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Bison?

Bison is een lijmproducent en heeft een aparte locatie voor de opslag van de eindproducten. Vanwege de grote hoeveelheden aan opgeslagen verpakte gevaarlijke stoffen valt deze opslaglocatie onder het Besluit risico's zware ongevallen 2015.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Bison de volgende onderdelen:

- PDCA cyclus (opvolging overtredingen afgelopen periode);
- Visuele inspectie;
- Werkvergunningen;
- Bedrijfsnoodplan;
- Stoffenlijst (overzicht met aanwezige gevaarlijke stoffen);
- Incidentenonderzoek;
- MRA (afstroomroutes naar het oppervlaktewater en/of de RWZI).

Resultaten

Wat was op orde?

- Het bedrijfsterrein is schoon en netjes opgeruimd;
- Alle gecontroleerde blusmiddelen zijn gekeurd;
- Het bedrijfsnoodplan is goed gedocumenteerd;
- Met de buffercapaciteit in de laadkuil en de afsluiter heeft Bison voldoende maatregelen genomen om een onvoorziene lozing te voorkomen

Wat waren de verbeterpunten?

- De werkvergunningenprocedure moet worden aangepast.
- Bison moet de inhoud van de kast met middelen voor de calamiteitenbestrijding en de inhoudsopgave ervan met elkaar in overeenstemming brengen.
- Bison moet de keuring en inspectie inzichtelijk maken op de veiligheidsmiddelen.
- Bison moet aan het noodplan een plattegrond toevoegen
- Het incidentenrapportageformat en de procedure moeten op elkaar afgestemd worden.
- Onderzoeksmethodes moeten consequent toegepast worden;
- Het onderhoud en de inspectie van de riolafsluiter moet procedureel worden vastgelegd

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- Veiligheidsafspraken moeten beter geborgd worden in het werkvergunningformulier;
- Onderzoek van incidenten moet diepgaand(er) worden uitgevoerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook geconstateerd dat er teveel stoffen van de gevarenklasse ADR-3 (brandbare stoffen) in de expeditie hal was opgeslagen. Deze constatering wordt door de DCMR meegenomen in een lopend handhavingstraject vanuit het Wabo- De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.