

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij B.V. Voorne Gas te Moezelweg 160, ROTTERDAM

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 23 en 24 oktober 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf B.V. Voorne Gas (verder te noemen Voorne Gas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Voorne Gas?*

Opslag van gascilinders en vulling van gasflessen met onder andere de gassen propaan, butaan en menggassen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Voorne Gas de volgende onderdelen:

- Visuele Inspectie / Bedrijfsronddgang.
- Opvolging actiepunten inspectie 2018.
- Het PBZO-document.
- VBS element iv: De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
- VBS element vii: Controle en analyse.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Visuele Inspectie / Bedrijfsronddgang:
  - Orde en netheid / Good Housekeeping.
  - Het bedrijfsterrein maakt een opgeruimde en verzorgde indruk.
- PBZO-document:
  - Het document is opgesteld overeenkomstig het BRZO 2015.
- VBS element iv: De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen:
  - Voorne Gas heeft een VBS iv procedure die voldoet.
  - Voorne Gas beoordeelt het functioneren van VBS iv periodiek.
- VBS element vii: Controle en Analyse:
  - Voorne gas heeft de interne audit uitgevoerd.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Visuele Inspectie / Bedrijfsronddgang:
  - Zorg dat de bedrijfsplattegrond overeenkomt met de werkelijke situatie.
  - Breng belijning aan t.b.v. de afstand tussen de vakken met opslag van de gasflessen.
  - Gebruik voor de eigen bedrijfsterrein inspectie de actuele formulieren.
- Opvolging actiepunten inspectie 2018:
  - Overgebleven actiepunten op korte termijn oplossen.
- PBZO-document:
  - Het PBZO-document moet verder worden uitgewerkt.
- VBS element iv: De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen:
  - Voorne Gas dient de inrichting en de plaats van de VBS iv procedure in het Veiligheid Management Systeem aan te passen.
  - Gebruik naast metende KPI's ook sturende KPI's voor dit VBS element.

### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.