

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Oiltanking Terneuzen B.V. te Elementenweg 1, Hoek

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 en 13 maart 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Oiltanking Terneuzen B.V. (verder te noemen OTTer). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 maart 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is OTTer?

De kern van de activiteiten van Oiltanking Terneuzen (OTTer) bestaat uit het op- en overslaan van aardolieproducten en chemicaliën. Vanwege de hoeveelheid gevaarlijke stoffen valt Oiltanking Terneuzen onder het Besluit risico's zware ongevallen 2015.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij OTTer de volgende onderdelen:

Opvolging acties voorgaande Brzo-inspectie(s)
Ageing(veroudering) door thermische/mechanische vermoeiing
Ageing(veroudering) van Passieve brandbeveiliging
Onderhoudsmanagement
De wijze waarop men is voorbereid op noodsituaties
Onderzoek naar incidenten

Resultaten

Wat was op orde?

- Housekeeping
- Ageing/vermoeiing
- Nieuwe opzet werkvergunning en TRA
- Jaarrapportage incidenten 2018

Wat waren de verbeterpunten?

- Beheer en onderhoud passieve brandbeveiliging (coating)
- Opvolging acties in onderhoudsmanagementsysteem
- Stoffenlijst hulpdiensten completer en duidelijker opstellen
- Documenten incident bestrijding actualiseren

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 5 overtredingen in categorie 3:

- PDCA cyclus: onvoldoende opvolging van de verbeterpunten uit de Brzo inspectie van maart 2018.
- Proces omtrent uitvoeren veiligheidsstudies is niet geëvalueerd.
- Scenario's, veiligheidsrapport, PBZO en noodplan zijn onvoldoende actueel.
- Beoordelen aanvullende maatregel voor bescherming medewerker bij betreden besloten ruimte.
- Procedure voor ongevalsmeldingen en -onderzoek wordt niet volledig gevolgd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.