

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Plixsent B.V. te Korte Groningerweg 1 a, Foxhol

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 5 en 6 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en de veiligheidsregio het bedrijf Plixsent B.V. (verder te noemen Plixsent). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Plixsent?*

Plixsent produceert grondstoffen voor zogenaamde PUR-schuimen. Dit wordt onder andere in de bouwsector toegepast als isolatiemateriaal.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Plixsent de volgende onderdelen:

- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen, waaronder installatiescenario's en veiligheidsstudies.
- Scenario's en bijbehorende maatregelen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Installatiescenario's zijn uitgewerkt.
- De veiligheidsstudie voor een nieuw installatieonderdeel is gedegen uitgevoerd.
- Het procesbeveiligingssysteem wordt regelmatig getest.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Tijdig opvolgen van bevindingen van de voorgaande inspectie.
- Betere inhoudelijke kennis van eigen documenten.
- Enkele technische tekeningen komen niet geheel overeen met de werkelijkheid.
- Niet alle mogelijk te nemen maatregelen zijn benoemd in de installatiescenario's.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.