

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Rosier Nederland B.V. te Westkade 38 A, Sas Van Gent

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7 en 8 april 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Rosier Nederland B.V. (verder te noemen Rosier). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 april 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Rosier Nederland B.V. toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen.
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen.
- De inspectie en de rapportage zijn gericht op de criteria "gedocumenteerd".
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaats gevonden.

Wat voor een bedrijf is Rosier?

Rosier Nederland B.V. is een producent van stikstof-, fosfaat- en kaliumhoudende (meng) meststoffen. De verwerking van de verschillende grondstoffen en halfproducten tot eindproducten vindt plaats in twee fabricageafdelingen. Tevens vindt op- en overslag van diverse grondstoffen en eindproducten plaats. Deze meststoffen vinden toepassing als voedingstoffen in de land- en tuinbouw.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Rosier de volgende onderdelen:

Vanwege de Corona crisis is deze inspectie administratief / telefonisch uitgevoerd. Daarbij is alleen op gedocumenteerd geïnspecteerd. De volgende onderwerpen zijn hierbij aanbod geweest:

- Preventiebeleid zware ongevallen
- Noodplan
- Installatiescenario's

Resultaten

Wat was op orde?

Met betrekking tot:

- Het Preventiebeleid zware ongevallen:
 - Verantwoordelijkheden
 - Beschrijving van exploitant
 - Beginselen van het veiligheidsbeheerssysteem

- Noodplan
 - Voldoet aan de huidige regelgeving
- Installatiescenario's
 - Duidelijke werkwijze totstandkomen van de scenario's
 - Risico's van zware ongevallen worden op een adequate wijze beheerst met het complete stelsel van technische en organisatorische voorzieningen.

Wat waren de verbeterpunten?

Onderstaande punten verdienen nog enige aandacht in de borging in de geïnspecteerde documenten:

- Preventiebeleid zware ongevallen
 - Aard en omvang van de grootste voorzienbare risico's
 - Samenhang risico's, beleid, het veiligheidsbeheerssysteem en de maatregelen
 - ALARP beginsel
 - Criteria vaststellen risico's
 - Korte beschrijving van de factoren die het risico op zware ongevallen verminderen.
- Noodplan:
 - Alarmeringsfasen
 - Noodleider en First Responder opnemen in telefoonlijst
 - Vigerende wet- en regelgeving
- Installatiescenario's
 - Risico inschatting na maatregelen
 - Restrisiko in het ALARP (gele gebied)

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.