

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Delamine bv te Oosterhorn 8, Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 22 november 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Delamine bv (verder te noemen Delamine). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Delamine?*

Delamine, een joint venture van Nouryon en Tosoh Corporation uit Japan, produceert ethyleenaminen. Het productieproces is gebaseerd op de omzetting van dichloorethaan met ammoniak.

Ethyleenaminen worden gebruikt als grondstof voor diverse producten, zoals papier van theezakjes, koffiepads en tissues, motorolie, verfuitharders (voor bijvoorbeeld windmolens), PUR, pilletjes tegen wagenziekte en diverse veterinaire producten.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Delamine de volgende onderdelen:

- De ploegbezetting.
- Overbruggingen van alarmen/beveiligingsfuncties.
- Actualiteit noodplan.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Ontvangst bij een onaangekondigde inspectie.
- De ploegbezetting.
- Bekendheid van de ploeg met Brzo en procedures.
- Inzicht in actieve overbruggingen.
- Het noodplan.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Een goede beschrijving van de samenstelling van een minimale ploegbezetting.
- De documentatie en beschrijving van overbruggingen.
- Langdurige overbruggingen sneller afhandelen.
- Opslag van gevaarlijke stoffen in de fabriek.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving of verbeterpunten op de geïnspecteerde onderwerpen.