

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Stinoil te Demeterlaan 30, Veendam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4 en 5 september 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Stinoil. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Stinoil?

Stinoil produceert spuitbussen. Deze worden gevuld met een product en een drijfgas. Zowel de producten als het drijfgas zijn vaak (brandbare) gevaarlijke stoffen. Vanwege de aanwezigheid van grote hoeveelheden van deze gevaarlijke stoffen, in tanks en verpakkingen alsook bij de productie en opslag van de spuitbussen, is het Brzo 2015 van toepassing op Stinoil.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Stinoil de volgende onderdelen:

- Het preventiebeleid inzake de beheersing van risico's op zware ongevallen.
- Materiaal vermoeiing
- Veroudering van passieve brandbeveiliging.
- Herkeuringen van drukapparatuur waar voorheen de zorgplicht op van toepassing was.
- De wijze waarop Stinoil zich heeft voorbereid op noodsituaties.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het beleid heeft aandacht voor veroudering.
- Onderhoud aan installaties wordt op een juiste wijze vastgelegd.

Wat waren de verbeterpunten?

- De beschrijving van de maatregelen tegen zware ongevallen moet worden verbeterd.
- Er was geen onderbouwing voor het ontstaan van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen bij een zwaar ongeval, die zijn vermeld op de ingediende kennisgeving.
- De maximaal stapelhoogte in de magazijnen wordt niet goed nageleefd.
- Het toepassen van de procedure, voor het vaststellen van het bedrijfsnoodplan, moet beter vastgelegd worden.
- Leerpunten uit het oefenen van het interne noodplan kunnen beter vastgelegd worden.
- De lijst met de actuele hoeveelheden gevaarlijke stoffen geeft niet in alle gevallen de daadwerkelijke hoeveelheden aan die in de betreffende installatie of opslagruimte aanwezig is.
- De brandwerendheid van muren schiet op enkele plaatsen tekort, doordat doorvoeringen niet goed zijn afgedicht.
- De bescherming tegen valgevaar vanaf een bordes was niet voldoende.

- Het is onduidelijk of op de tank en vaten met schuimvormend middel de juiste veiligheidssignalering is aangebracht.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.