

## INSPECTIERAPPORT



**Naam** :Trespa International B.V.  
**Plaats** : Weert  
**Inspectiedag(en)** : 2 en 4 februari 2021  
**Close out** : 26 februari 2021  
**Definitief rapport** : 10 maart 2021

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Trespa International B.V. Wetering 20 te Weert

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 2 en 4 februari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Trespa International (verder te noemen Trespa). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 februari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de aangekondigde inspectie slechts beperkt bij het bedrijf zelf uitgevoerd. In plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van de toegezonden documentatie.
- Er heeft enkel een fysieke rondgang plaatsgevonden.
- De interviews zijn grotendeels op afstand uitgevoerd door middel van videobellen.
- De terugkoppeling (close out) heeft via videobellen plaatsgevonden.

### *Wat voor een bedrijf is Trespa?*

Het bedrijf produceert zogenaamde Trespa platen. Trespa is een kunststof laminaat dat is opgebouwd uit een kern van fenolformaldehyde gedrenkte papier-of houtvezels en een toplaag van decorpapier.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Trespa de volgende onderdelen:

Tijdens de inspectie zijn de volgende onderwerpen geïnspecteerd:

- opvolging van de actiepunten van de vorige Brzo-inspectie;
- controle en analyse van het veiligheidsmanagement systeem;
- vier installatiescenario's om middels een steekproef te beoordelen of het bedrijf voldoende maatregelen heeft genomen om een zwaar ongeval te voorkomen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Tijdens de inspectie blijkt dat:

- De opvolging van de actiepunten die tijdens de vorige brzo-inspectie zijn aangereikt, goed is geborgd;
- De procedures voor de controle en analyse voldoende worden gevolgd;
- De installatiescenario's voldoende specifiek zijn beschreven;
- De maatregelen om scenario's te voorkomen en de effecten te verminderen zijn aangebracht en geschikt zijn.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

Wel zijn enkele actiepunten in het rapport opgenomen zoals:

- Review de procedure voor het uitvoeren van interne audits;
- Borg in de meerjarenplanning dat alle vbs-elementen, inclusief alle sub-elementen in een auditcyclus worden geïnspecteerd;
- Implementeer een systeem dat alle procedures en instructies minimaal eens in de 5 jaar gereviewd worden;
- Voer voor 2021 een uitgebreidere interne audit uit en betrek daarin meteen de nieuwe aangepaste meerjarenplanning mede gebaseerd op vbs elementen en laat dit eveneens duidelijk terugkomen in de audit rapportage;
- Beschrijf specifiek de maatregel betreffende het H-alarm voor scenario 3;
- Noem volledigheidshalve ook de overdrukbeveiliging in het tankautoscenario en breng in het veld identificatie aan bij het onderdrukventiel;
- Pas de installatiescenario's aan zodat ze overeenkomen met de actuele veiligheidsstudie;
- Voer de SIL-verificatie direct na het afronden van de SIL classificatie uit.

### *Geconstateerde overtreding*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

*Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3 die reeds ongedaan gemaakt is.*

In de procedure PR-BUD-001 voor de managementreview, was niet opgenomen dat er overeenkomstig Artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onderdeel b sub vii een uitspraak gedaan moest worden over de werking van het veiligheidsmanagementsysteem. Trespa heeft de procedure reeds adequaat aangepast. Daarmee is de overtreding ongedaan gemaakt.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs één overtreding en meerdere verbeterpunten. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.