



Naam: AnQore B.V.
Plaats: Site Chemelot te Geleen
Inspectiedag(en): 15 september 2020 (digitaal) en 17 september 2020 (op locatie)
Close out: 12 oktober 2020
Definitief rapport: 14 oktober 2020



Samenvatting van het Brzo-inspectierapport AnQore B.V. gelegen op de site Chemelot

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 15 september 2020 digitaal en 17 september 2020 op locatie controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf CHEMELOT AnQore B.V. (verder te noemen AnQore). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is AnQore?

AnQore produceert en levert op de locatie van Chemelot acrylonitril, waterstofcyanide en natriumcyanide in een volcontinu bedrijf.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het COVID-19 tegen te gaan was een Brzo-inspectie ter plaatse bij het bedrijf slechts gedeeltelijk mogelijk. Hierdoor is de uitvoering van de inspectie op de volgende manier aangepast:

- De inspectie is op afstand uitgevoerd door middel van videobellen;
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van toegezonden documentatie;
- De inspectie en de rapportage is voornamelijk gericht op "gedocumenteerd" en "geschikt";
- De rondgang door het bedrijf is beperkt tot enkele uren, waardoor "geïmplementeerd", slechts gedeeltelijk is geïnspecteerd;
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaatsgevonden.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij AnQore de volgende onderdelen:

- De opvolging van de actiepunten uit 2019;
- De organisatie, planning en uitvoering van noodsituaties;
- De uitwerking van een scenario en een validatie van de in dat scenario benoemde maatregelen;
- De wijze waarom de risico's ten aanzien van explosieveiligheid zijn beoordeeld.

Resultaten

Wat was op orde?

- AnQore heeft alle actiepunten uit de inspectie uit 2019 opgepakt en invulling aan gegeven.
- De opbouw en omvang van de noodorganisatie is geschikt en afgestemd op de noodscenario's.
- AnQore heeft in het beoordeelde scenario de juiste risico's onderkend en de juiste maatregelen getroffen.
- AnQore heeft de gevaren en risico's van het ontstaan van explosieve atmosferen beoordeeld en schriftelijk vastgelegd
- De beschikbaarheid van een deskundige op het gebied van explosiegevaar is goed geborgd in de organisatie en de werkprocessen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het beleid ten aanzien van de noodorganisatie is niet voldoende ingebed in het Preventiebeleid Zware ongevallen.
- Het noodplan voor de fabriek van AnQore kan op enkele punten worden aangescherpt.
- Het explosieveiligheidsdocument en de bijbehorende procedures zijn niet volledig actueel.
- AnQore dient de visie en de planning van de aanpassing van de accubatterijen aan de richtlijn opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.