





Naam: AnQore B.V.
Plaats: Site Chemelot
Inspectiedag(en): 3 en 4 juni 2021
Close out: 25 juni 2021
Definitief rapport: 2 juli 2021



INSPECTIERAPPORT

CHEMELOT AnQore B.V.

Site Chemelot

Inspectiedagen 3 en 4 juni 2021

Datum definitief rapport: 2 juli 2021

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CHEMELOT AnQore B.V. Site Chemelot

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 3 en 4 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf CHEMELOT AnQore B.V. (verder te noemen AnQore). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is AnQore?

AnQore produceert en levert op de locatie van Chemelot acrylonitril, waterstofcyanide en natriumcyanide in een volcontinu bedrijf.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij AnQore de volgende onderdelen:

- De opvolging van de actiepunten vanuit de periodieke inspectie in 2020
- Het preventiebeleid zware ongevallen
- De veilige uitvoering van de (onderhouds)werkzaamheden
- De prioritering van repressieve maatregelen
- Bedrijfsvoering en onderhoud van een vooraf geselecteerde tank, zijnde de dagtank MF-121a

Resultaten

Wat was op orde?

- Alle actiepunten vanuit de inspectie uit 2020 zijn aantoonbaar opgevolgd.
- De doelstellingen en uitgangspunten van het beleid binnen Sitech zijn in een overkoepelend document helder beschreven.
- Specifiek voor AnQore zijn deze in het inrichting-gebonden veiligheidsrapport en de beleidsverklaring voor AnQore nader uitgewerkt.
- Het preventiebeleid om zware ongevallen te voorkomen wordt actief uitgedragen door het management.
- De procedure voor het veiligstellen van een installatie voordat er aan gewerkt wordt (de zogenaamde LOTOTO-procedure) is helder en uit een kleine steekproef bleek dat deze goed werd gevolgd.
- Gebreken aan isolatie worden tijdig opgemerkt en verholpen. Dit wordt in het zogenaamde isolatieboek bijgehouden.
- De gehanteerde werkwijze om repressieve maatregelen in de installaties vast te stellen is geschikt.
- Uit de tankinspectie bleek dat voor de betreffende tank een veiligheidsstudie is uitgevoerd.
- Voor de tank zijn maatregelen beschreven en daadwerkelijk aanwezig.
- De ter voorkoming van een zwaar ongeval aanwezige maatregelen bij de betreffende tank worden goed onderhouden en zijn geborgd in het veiligheidsbeheerssysteem.

Wat waren de verbeterpunten?

- De samenhang tussen de risico's en welke maatregelen er zijn en hoe deze geprioriteerd zijn, is niet in het preventiebeleid van CSP en Sitech beschreven, waardoor dit niet als zelfstandig document leesbaar is. Het staat wel in onderliggende documenten.

- In het inrichting-gebonden veiligheidsrapport ontbreekt de risicomatrix van AnQore.
- De bepaling van de urgentie van uit te voeren werkzaamheden en de relatie van het 'loopdossier' voor werkzaamheden ligt niet eenduidig vast in één procedure.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.